

# 浙江生物质颗粒燃烧机厂家 喷涂烘干烤漆水冷生物质燃烧器 稻壳木屑压缩燃料采暖炉

产品名称	浙江生物质颗粒燃烧机厂家 喷涂烘干烤漆水冷生物质燃烧器 稻壳木屑压缩燃料采暖炉
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:飞鸿 性能:节能环保 规格:10-600万大卡
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

## 产品详情

目前市场上各个企业纷纷响应国家号召，取缔燃煤锅炉，随着越来越多的燃煤锅炉改造成生物质燃料，最近接到不少采用生物质燃烧机改造的客户的咨询电话，主要是很多客户刚开始使用这种环保的新型设备，操作不熟练或者操作不当，造成一些故障，之前小编写过一篇文章《为您指点迷津——生物质燃烧机为什么结焦？》，可以点击学习了解一下。今天主要给大家讲讲常见故障原因及解决的办法。

### 改造后的生物质燃烧机和锅炉

#### 一般常见故障原因及排除方法

##### 1、改造后的锅炉烟囱突然有黑烟排放

原因：主要是送料太多，炉膛不能及时燃烧消化，造成燃烧不充分冒黑烟。

处理办法：停止送料几分钟，观察烟囱正常排气后才开始正常送料；降低送料速度，以烟囱无黑烟排放为准；

##### 2、锅炉炉口有火星回弹

原因：使用的生物质燃烧机设备系统堆积灰渣太多、排风不畅或燃烧机出火嘴积碳堵塞。

处理办法：清理疏通生产线转热系统堆积灰渣或清理燃烧机出火嘴堆积灰渣。一般8小时/工作日的使用，设备炉膛或管道转热系统积渣3个月清理疏通一次。另外切记不要购买劣质的便宜颗粒，具体颗粒行情参阅《2017年5月份生物质成型燃料市场价格稳定，供货正常》。

## 生物质颗粒燃烧机操作运行特别注意事项

- 1、燃料必须使用直径6-8mm的纯木屑生物质颗粒，不要使用颗粒碎屑和杂质、灰分太多的颗粒燃料。生物质料仓加料时防止金属等异物进入料箱！若由于燃料过差或有铁质物件进入料箱造成设备损坏将影响设备使用寿命及保修。
- 2、改造后的燃煤锅炉或其它烘干线设备的炉膛是负压，严禁正压过大。若正压过大，应该加装引风设备；
- 3、生物质燃烧机运行时必须关闭料箱盖，以防挥霍。停炉时，一定要关闭隔料阀以防回火；
- 4、运行中若出现阻料、卡料现象时，（一般由于颗粒过长造成）用木棍来捅下即可，千万不要用铁丝、钢筋，以防卷入螺杆，造成螺杆损坏；
- 5、火嘴清焦注意事项：在燃烧机长时间运行的情况下，在喷火嘴附近会产生结焦。若出现此现象，会严重影响燃烧机的运行。严重者会造成燃烧机损坏！因此要求定期检查和除焦。（建议3到7天检查一次）

。

除焦方式：把燃烧机拆出使用设备，从火嘴处用木棒或铁棒轻轻敲打焦块，使其脱离气化室内胆。（注意除焦时不要伤及气化室内胆和过火通道）结焦和燃料有很大关系，建议使用纯木质燃料。这也是为什么我们建议客户购买优质颗粒的原因，不要贪图便宜，因小失大。