

????

????? -0.1mpa...0?0.004mpa...1mpa(msv?) 0?0.5mpa...100mpa(asv?) ??????
200%fs?150mpa(????) ?????? ???????????????

供电范围： 10 ~ 30vdc，推荐供电24vdc 信号输出： 4 ~ 20madc两线 负载电阻：
r_l ((u-10)/0.02)() 精度： ±0.25%fs、 ±0.5%fs 温度误差： ±0.025%fs/ (参比25)
长期稳定性： ±0.5%fs/年 耐久性： 10⁶压力循环 环境温度： -40 ~ +80 介质温度：
-40 ~ +150 相对湿度： 0 ~ 90%rh 防护等级： ip65 频率响应： > 1khz 绝缘：
100m ， 50vdc 接口及壳体： 不锈钢1cr18ni9ti 引线接插件： hirschmann接插件

????

?????4?20madc?	??
????+v?	1
????0v?	2
?	3

????

???? 1?? 2?????asv?????????????????msv????????????????? 3???

美国麦克压力传感器：

mpm430 , mpm480 , mpm4730 , mpm460 , mpm489 , mpm483 ,

mpm489b , mdm3051gp mpm4130 , mpm4889压力变送器

mpm4120 压缩机专用压力传感器

mpm486 hart协议压力变送器

mpm482 , mpm484 , mpm4760 , mpm484a/zi显示压力变送器

mpm4528 , mpm4530高温压力测量

gpd60 矿井专用压力变送器

mpm6861z 无线压力变送器mpm380 , mpm388 压力传感器

美国麦克液位传感器 :

mpm4710 记录式变送器

mpm416w , mpm426w , mpm436w投入式液位变送器

mpm4700 , mpm489w , mdm3051lt , mdm4951lt,mpm4809td液位变送器

mpm416wk , mpm416wrk 铠装插入式液位变送器

mpm316w 压阻式液位传感器

mpm460w智能液位变送器

美国麦克测控仪表 :

msb9418 单屏显示测控仪

msb9438 3屏显示测控仪

msb9458 8屏显示测控仪

美国麦克差压传感器 :

mdm484 , mdm484a/zi数字化差压变送器

mdm390 , mdm490 , mdm492 , mdm460差压变送器

mdm3051dp , mdm3051hp差压变送器

mdm4951dr,mdm4951dp差压变送器

美国麦克传感器压力元件有：

mpm180/mpm185,mpm280,mpm283 压力敏感元件

mpm281 高稳压力敏感元件

mdm290 差压敏感元件