

硅PU球场在阴雨天气如何施工？

产品名称	硅PU球场在阴雨天气如何施工？
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:硅PU篮球场 硅PU球场材料厂家:硅PU球场包工包料价格 硅PU球场价格:新国标硅PU球场施工
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18627893077 18571806155

产品详情

硅PU球场在阴雨天气如何施工？

硅PU球场作为一种优秀的体育设施场地地面材料，有良好的缓冲性和延展性，黏结力强，对基础有一定的治愈功能，能够自动找平，施工简单，抗老化性优秀，施工后化学性能稳定，不易产生气泡等问题，现已被广泛地运用于篮球场、羽毛球场等运动场所。

但在一些恶劣天气，或者不经意间我们可能会发现硅PU球场球场有气泡的现象，这个主要有两个原因导致：施工不达标，天气原因，那么这种气泡会不会破？

硅PU球场也是销售市场一致认可的身心健康型技术专业延展性球场原材料，有优良的缓存性和可塑性，一般来讲，硅PU球场球场造成的气泡是不容易自身破的。

但再好的材料也会出现难题，硅PU球场球场在开展工程施工时假如欠考虑到就容易出现气泡的状况，气泡一旦出现，将立即危害硅PU球场球场的总体特性。

特别是下雨天的时候，因为工作人员在工程施工的全过程中空气相对湿度很大，早晨露珠较多，很有可能造成出现气泡。

尤其是南方地区梅雨天气，气体水分含量较高，这时工程施工也会造成场所气泡，或许当日工程施工的情况下很有可能不容易有很大的危害，但来到第二天，球场历经太阳光的暴晒会使场所总体气泡，这就是在一冷一热更替下，因为时间衔接较快，造成的反映也会较为猛烈。

工程施工时硅PU球场原材料是铺平于基本表层，但因长期的热胀冷缩会造成硅PU球场将低型号的混凝土整体面层牵扯起来，加上温度升高，内部气体受热变形，便会造成气泡，由基本型号过低造成的气泡主要表现为基本是干的，划破后没有水蒸气，且硅PU球场原材料会沾到一层混凝土。

对于气泡问题，理应由技术专业球场工程项目专业技术人员依据具体情况来分辨究竟是什么缘故造成的出泡难题，再说解决难题。

解决时要把出泡处的整体面层用裁纸刀所有挖去，再用油漆开展部分修复，假如全部硅PU球场球场场所出现大规模出泡的话，则必须把整体面层磨去，再做整体面层。

以上就是硅PU球场硅PU球场在阴雨天气施工的应对方法。