

大波纹板盒限位伸缩器出口专用

产品名称	大波纹板盒限位伸缩器出口专用
公司名称	巩义市超创管道设备厂
价格	19.00/套
规格参数	
公司地址	郑州市永安路工业区
联系电话	86-37164033805 15238385210

产品详情

如何解决大口径限位伸缩器在使用中出现的问题

大口径限位伸缩器是指公称口径大于800mm以上的伸缩器产品，随着各种大型管道的不断建设，各种大口径伸缩器产品的应用也逐渐增多，那么在使用过程中由于各种原因所产生的问题也逐渐多了起来，本文就结合超创管道帮助山东用户所处理的1200mm双法兰限位伸缩器工程案例，帮助使用用户更好地了解这种新型产品，在使用中容易遇到的问题，以及常规的处理办法。

本次协助终端用户所处理的使用在大型污水处理工程中的直径1米的限位伸缩器，根据用户所讲的情况，这台1米的限位伸缩器是在巩义市一家小厂中定制的，由于厂家后期推诿，产品出问题以后没有得到有效解决。超创管道去年与其建立长期合作关系，本着服务用户的原则，超创本次专门委派专业技术人员到现场了解了情况，与现场使用用户进行了合理的沟通，并深入现场对现场的实际应用情况进行了了解，具体情况如下：1、限位伸缩器在安装后进行试压过程中，限位螺栓直接从限位螺栓孔中拉出，导致产品失效；2、伸缩器法兰连接面处水线处存在沙眼，现在没有异常出现，但后期使用过程中可能存在问题。根据以上两点，超创专业技术人员对现场情况进行了分析，首先造成限位螺栓拉脱主要有两种可能：1、在安装过程中由于安装不当，在调整好适合的安装长度进行安装以后，没有将限位螺栓继续拧紧，造成在使用过程中拉脱，经现场与客户沟通以后，发现此种可能性较小，因为对方采用的是大型的安装公司，相对施工要求及标准表较严格，所以排除了此种可能性；2、经过实际测量这台产品所使用的限位螺栓比标准中细，可能是生产厂家为了降低生产成本所致，按照规定应使用高轻度的碳钢螺丝，与客户沟通后决定对限位螺栓进行了更换，问题得到圆满的解决，事后用户对超创人员专业的处理方式表示满意，并表达了谢意愿与超创管道建立长期合作关系，购买超创管道所制造的优质产品。

根据以上经过相信大家已经有个明确的概念，在购买管道配件产品的时候，尤其的大型压力管道产品，应定要通过正规的渠道购买正规有保证的产品，享受良好的售后服务，无疑超创管道就是您最好的选择，分布在全国30余地市的专业服务机构，将在第一时间满足各种用户的需求，为客户服务创造价值

, 欢迎实力的客户光临超创本部洽谈合作, 超创人真诚欢迎您的到来。 <http://www.gychaochuang.com/>业务电话：0371-64033805联系人：李经理/15238385210