

云浮Panasonic伺服马达修理 罗定松下驱动器报警err18.1故障维修

产品名称	云浮Panasonic伺服马达修理 罗定松下驱动器报警err18.1故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	松下:Panasonic伺服放大器 A6:松下机器人控制器 新兴:松下工控触摸屏
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

松下伺服驱动器报警err18.1故障维修处理方法一、故障描述松下伺服驱动器报警err18.1是过热故障，通常由驱动器过载或散热不良引起。二、故障原因1.

驱动器过载：伺服驱动器的负载超过其承受能力，导致设备过热。2.

散热不良：伺服驱动器的散热系统存在故障，无法有效散发热量，导致三设、备维过修热处。理方法

1. 检查负载：检查伺服驱动器的负载是否过大，如果是，需要减轻负载，避免设备过载。2. 检查散热系统：检查伺服驱动器的散热系统，包括散热风扇、散热片、散热通道等，确保散热系统正常工作，能够有效地散发热量。3.

更换散热部件：如果散热系统存在故障，需要更换故障的散热部件，如散热风扇或散热片等。4. 调整参数：

如果负载过大导致故障，可以尝试调整伺服驱动器的参数，如调整大输出频率、脉冲频率等参数，以降低设备的功专耗业和维温修度。5.如果以上方法无法解决问题，建议将设备送到专业的维修中心进行检测和维修。四、注意事项1. 在维修过程中，务必注意安全，避免触电或损坏设备。2.

在使用过程中，要定期检查和维护伺服驱动器，确保其正常运转和延长使用寿命。