

重庆专业地坪漆、环氧地坪漆、车库地坪漆施工

产品名称	重庆专业地坪漆、环氧地坪漆、车库地坪漆施工
公司名称	重庆耘森装饰设计工程有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡石坪桥横街2号附18号隆鑫国际5-27-6
联系电话	023-65769828 17783040209

产品详情

平涂地坪由于厚度较薄，一般是只有底漆层、腻子层和面层，咬底现象很容易由于材料和施工的不当而出现。那么什么是咬底？平涂地坪漆出现咬底的原因又在哪呢？

平涂地坪的咬底就是指面漆和底漆粘结在一起出现膨胀，在地坪的表层形成皱纹的现象。

平涂地坪出现咬底的原因：一平涂地坪材料 目前地坪市场上，厂家逐步增多，产品也是越来越多，配方也就出现多样化。不同产品的混搭，产生的效果不同，当然不合理不配套的使用就容易造成咬底现象的发生。所以，建议施工方在施工过程的配套材料要出自同一厂家比较保险。如果是要不同厂家产品混合使用，不防先小面积适用看看效果，如果是正常再投入大面积使用。

二平涂地坪施工 施工时间把握不当，让本该不是材料问题的问题，在施工环节出现了差错。地坪漆固化成膜需要时间，强度和韧性也是要等固化后才能显现，未等底漆完全干就涂刷面漆，往往就是的底漆和面漆渗透在一起出现咬底现象。或者是面漆施工过厚、干燥时间太长。

重庆耘森地坪涂料公司专业从事：环氧树脂地坪,环氧防腐地坪，玻璃钢防腐工程，环氧车库地坪,车库耐磨地坪,硬化车库地坪,车库防尘地坪,重庆环氧车库地坪,环氧树脂地坪,硬化车库地坪包工包料。起砂地面硬化处理。价格优惠。

公司业务还包括:地面硬化、耐磨,大理石效果混凝土密封固化地坪、防渗、防腐、防尘混凝土密封固化剂地坪、防静电混凝土密封固化地坪、起砂、起灰的地面处理、超大面积无缝地坪、旧地面翻新.公司地坪漆业务遍布重庆万州区、涪陵区、黔江区、渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、万盛经济技术开发区、渝北区、巴南区、长寿区、双桥经济技术开发区、江津区、合川区、永川区、綦江区、潼南县、铜梁县、大足区、荣昌县、璧山县、梁平县、城口县、南川区、丰都县、垫江县、武隆县、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、石柱县、秀山县、彭水县等地。与重庆各大行业均有业务来往，可安排现场观看地坪漆施工流程及环氧地坪漆效果，欢迎来电咨询！你的持续满意是我们进步的动力，期待与你的合作！