

研华工控机PPC5130无法启动黑屏无电压检测维修

产品名称	研华工控机PPC5130无法启动黑屏无电压检测维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	研华:工控机指示灯不亮 5130:工控机无显示 中国:全套测试平台 待机测试专业
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

研华工控工控电脑启动后，风机运行正常的，但是不能启动

- 1、工控电脑运作时发生BIOS警报。这是常见的状况。详细请参照各型号BIOS报警音的内涵。
- 2、工控电脑启动无报警声，CPU风机转一会又停。考虑到CPU供电系统难题或CPU松脱。
- 3、工控电脑运作时，表明自始至终停留在原始BIOS复位启动界面，没法进行下一步实际操作。此刻，看一下外接设备。是否存在U盘等USB机器设备插进多半都是BIOS难题。拨打有关USB机器设备并重启后，

研华工控工控电脑就可以正常运转。提议升级BIOS 以修补此常见故障。

4、假如工控电脑开机后并没有报警声，CPU风机运转正常的，但不能正常复位，应采用小系统分析法工控主板是否存在配件，造成主板短路或损坏。

研华工控机IPC5130无法启动黑屏无电压检测维修

工控电脑无法正常启动，可能的状况有：

一、研华工控工控电脑开机无反应，工控主板指示灯不亮，开关电源风叶不转

1、先查验工控机电源有没有问题。

2、假如沟通交流键入正常的，应考虑工控机电源是不是常见故障。这时将ATX供电系统插口和CPU供电系统大4P插口除掉，ATX供电系统插口绿黑条用夹子或线接线。查验开关电源能否正常运转。假如电源风扇能正常运行，表明开关电源本身没有难题。这时候要了解工控主板的现象。需要将工控主板上多余卡和USB机器设备除掉，只留下基本机器设备，看工控电脑能否运作。假如工控电脑仍不能正常运转