

# 80万大卡生物质燃烧机 喷涂用颗粒燃烧炉 可以烧颗粒的燃烧炉子 定金+尾款风冷式

产品名称	80万大卡生物质燃烧机 喷涂用颗粒燃烧炉 可以烧颗粒的燃烧炉子 定金+尾款风冷式
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:飞鸿 性能:节能环保 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

## 产品详情

### 四、停炉管理

- 1、需要设备停止工作时，应当提前减少料斗内燃料的加入量，待料斗燃料燃尽后关闭送料开关，但是风机需继续运行；待燃烧室温度降至150 以下时，再选择关闭送风系统。
- 2、关闭电源，开启所有炉门，及时清理炉内积存的炉灰（生物质炉灰是的生物钾肥）；保持适当自然风，尽量减少炉膛积碳。
- 3、设备电源关闭后，设备控制电柜仍然有高压电源，需要10分钟才能消除余电！

### 五、特别注意事项

- 1、锅炉或其他使用设备的炉膛是负压，严禁正压过大。若正压过大，应该加装引风设备。
- 2、运行时必须关闭料箱盖，以防挥霍；停炉时，一定要开启送风系统，慢慢降低炉温并防止回火。
- 3、烧嘴清焦：在燃烧机工作一阶段后，在喷火烧嘴附近会产生结焦。若出现此现象，会严重影响燃烧机的运行。严重者会造成燃烧机损坏！因此要求定期检查和除焦。（建议3到7天检查一次）。

除焦方式：把燃烧机拆开使用设备，从火嘴处用木棒或铁棒轻轻敲打焦块，使其脱离气化室内胆；（注意除焦时不要伤及气化室内胆和过火通道）结焦和燃料有很大关系，建议查看是否使用的是纯木质燃料

## 六、一般故障排除

- 1、烟囱黑烟过多。原因：送料太多，风量不足，导致生物质燃料在炉膛内不能及时燃烧。处理方法：停止送料几分钟，观察烟囱正常排气后才开始正常送料；降低送料速度，以烟囱无黑烟排放为准。
- 2、燃烧不畅或烧嘴口有颗粒物排出。原因：风量太大。处理方法：调整风量。