

Rexroth齿轮油泵PGH2-1X/005RE07ME4力士乐齿轮泵1PF2G2-4X/019LC20KP

产品名称	Rexroth齿轮油泵PGH2-1X/005RE07ME4力士乐齿轮泵1PF2G2-4X/019LC20KP
公司名称	苏州安牛机电有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	品牌厂家:Rexroth/力士乐 型号:PGH2-1X/005RE07ME4 材质:铸铁
公司地址	苏州市相城区汇萃广场2栋
联系电话	13862385838

产品详情

高压柱塞马达

规格：A2F28、A2F45、A2F55、A2F63、A2F80、A2F107、A2F125、A2F160、A2F250

产品说明：具有固定的排量，在开式或闭式系统中作静压传动，当作马达使用时，输出转数和流量成正比而与排量成反比。

特点：缸体与配油盘采用球面配油，在旋转中能自动对中，圆周速度较小，效率高；驱动轴能承受径向负荷；噪音低。

注意事项：1. 任何场合都应保持液压油的清洁度；

2. 定期更换液压油(工作1000~3000小时或六个月)。

R902058492 A4VG125EP2DM1/32R-NZF02F041DH R902058493 A4VG125EP2DT1/32R-NZF02F001LH

R902058494 A4VG125EP2D2/32R-NAF02F691FH R902058495 A4VG125EP2D2/32R-NSF02F001FH R902058496
A4VG125EP2DT1/32R-NZX02F001SH-S R902058502 A4VG125EP1D1/32R-NSF02F001DH-S R902058503
A4VG125EP2DMT2/32L-NZF02F001MH R902058504 A4VG125EP2D1/32L-NSF02F011SH R902058505
A4VG125EP2D2/32L-NSF02F021SH R902058506 A4VG125EP2DM1/32R-NZF02F041FH R902058507
A4VG125EP2D1/32L-NZF02F071DH R902058508 A4VG125EP2D1/32R-NSF02F041SH R902058509
A4VG125EP2D1/32L-NAF02F04XSH-S R902058511 A4VG125EP2DT2/32R-NZX02F001SH-S R902058512
A4VG125EP2DT1/32L-NZF02F00XSH-S R902058513 A4VG125EP2D2/32R-NAF02F691LH-S R902058514
A4VG125EP2D2/32R-NSF02F691LH-S R902058515 A4VG125EP2D1/32L-NAX02F021DH-S R902058517
A4VG125EP2D1/32L-NZF02F021DH-S R902058518 A4VG125EP2D2/32L-NSF02F071SH R902058520
A4VG125EP2DM1/32L-NSF02F011DH R902058522 A4VG125EP2DT1/32R-NSF02F691FH R902058523
A4VG125EP2D2/32L-NAF02F071SH 油压机径向柱塞液压马达的常见故障有： 转速下降，转速不够；
输出扭矩不够； 液压马达不转圈，不工作； 速度不稳定； 马达轴封处漏油（外漏）。 配流轴磨
损，或者配合间隙过大以轴配流的液压马达，当配流轴磨损时，使得配流轴与相配的孔（如阀套或配流
体壳孔）间隙增大，造成内泄漏增大，压力油漏往排油腔，使进入柱塞腔的流量大为减小，转速下降。
此时可刷镀配流轴外圆柱面或镀硬铬修复，情况严重者需重新加工更换。 配流盘端面磨损，拉有沟槽
采用配流盘的液压马达，如JMDG型、NHM型等，当配流盘端面磨损，特别是拉有较深沟槽时，内泄漏
增大，使转速不够；另外，压力补偿间隙机构失灵也造成这一现象。此时应平磨或研磨配流盘端面。