

株洲市天元区工厂感应门厂家

产品名称	株洲市天元区工厂感应门厂家
公司名称	株洲市荷塘区致远门控经营部
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:致远 送货范围:湖南周边 公司地址:湖南株洲
公司地址	株洲市荷塘区新塘路1600号
联系电话	13973325267

产品详情

株洲市荷塘区致远门控经营部是一家专业从事感应门制造的厂家，我们致力于为客户提供高品质的产品和优质的服务。本文将从感应门的材质和故障原因两个方面为您介绍我们的产品。

感应门材质

品牌：致远 公司地址：湖南株洲 送货范围：湖南周边

感应门材质是保证产品质量和寿命的重要因素之一。我们的感应门采用高强度铝合金材料制作，具有以下特点：

- 耐腐蚀：采用铝合金材料可以有效抵抗氧化和腐蚀，使感应门长时间保持美观和稳定性。
- 强度高：铝合金材料具有良好的强度，可以承受高压和重载，保证感应门的稳定性和安全性。
- 轻巧便捷：相比于传统的木质或钢质门，铝合金感应门更轻巧，便于安装和维护，也更节省空间。

感应门故障原因

尽管我们的感应门经过严格的质检和测试，但在使用过程中可能会出现一些故障。以下是一些常见的故障原因：

故障现象可能原因
感应门打开速度慢
感应门噪音过大

电源故障、传感器故障、电机故障等
传动系统故障、电机负载过重等
传动装置磨损、链条松动等

尽管如此，我们始终以提高品质的产品为目标，确保感应门的稳定性和可靠性。感谢您对株洲市荷塘区致远门控经营部的关注，我们期待为您提供优质的感应门产品和服务。如需了解更多详情，请随时与我们联系。

一、故障原因分析

1.传感器问题：自动门的传感器是其核心部分，用于检测人体的移动并发送信号给电机。当传感器出现故障时，自动门将无法正常工作。这可能是由于传感器的灵敏度降低、精度失准，或者传感器被损坏导致的。这个问题是大家常见的一种自动门感应故障。

2.电机及控制系统问题：自动门的运行依赖于电机和控制系统。当电机或控制系统出现故障，自动门可能会表现出感应不灵的问题。例如，电机的扭矩不足，或者控制系统的电路板损坏等，都可能导致此故障。

3.电源问题：自动门的电源故障也可能导致感应不灵。例如，电源的电压不稳定，或者电源的电路板损坏，都会影响自动门的正常运行。

4.环境干扰：自动门也可能受到环境因素的影响，如磁场、电磁干扰等。这些因素可能会影响传感器的信号接收，从而导致自动门的感应不灵。