

郑州施耐德变频器销售服务中心 十几年经验快速修复

产品名称	郑州施耐德变频器销售服务中心 十几年经验快速修复
公司名称	河南升瑞机电工程有限公司
价格	570.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市二七区
联系电话	13007535835

产品详情

郑州施耐德变频器AVT310专业维修哪里好？经验丰富快速修复

施耐德变频器分类

施耐德变频器ATV11系列

施耐德变频器ATV12系列

施耐德变频器ATV21系列

施耐德变频器常见故障及诊断—OC报警

键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。

对于短时间大电流的OC报警，一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题，模块也可能已受到冲击(损坏)，有可能复位后继续出现故障，产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。

小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源矩哆时也会造成OC3报警，此时主板上的24V风扇心源会损坏，主板其它功能正常。若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警，则可能是主板出了问题;若-按RUN键就显示“OC3”报警，则是驱动板坏了。