

气体降温Chiller 小型模块组件高低温测试

产品名称	气体降温Chiller 小型模块组件高低温测试
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	157844.00/台
规格参数	型号:ZLFQ-15 温度范围:冷却水温度+5 ~ 35 厂家:无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

TCU控温单元SR系列用户在操作和维护过程中应严格按照使用说明书的要求进行操作和维护保养同时要关注系统的参数变化和异常情况及时采取措施进行处理确保系统的正常运行。

一、避免超温、超压操作，注意安全保护

TCU控温单元SR系列在运行过程中，若出现超温、超压等情况，不仅会影响系统的性能和稳定性，还会对TCU控温单元SR系列本身造成损坏。因此，在使用过程中要密切关注系统的温度和压力变化，一旦发现异常，应立即采取相应的措施进行调节。此外，为确保系统的安全运行，用户还需定期检查系统的各项安全保护装置，确保其正常工作。

二、常见问题及处理方法

在使用TCU控温单元SR系列的过程中，可能会出现一些常见问题。下面列举了一些可能遇到的问题及相应的处理方法：

1、操作失误或不当导致系统异常或损坏：对于此类问题，用户需要认真阅读使用说明书，掌握正确的操作方法。如有需要，可向技术人员请教。

2、系统出现漏液、噪音、温度异常等故障：遇到此类问题，用户应根据实际情况采取相应的措施进行排查和处理。如检查系统的各个连接处是否紧固、冷却液和润滑油是否充足等。如无法自行解决，应及时联系维修人员进行检修。

3、遇到紧急情况时的应急处理方法：在遇到紧急情况时（如系统突然停机、温度失控等），用户应保持冷静，立即采取相应的应急措施（如关闭电源、排放余压等），避免事态扩大。同时，要及时联系技术人员进行检修和处理。