

ROK汽车检验0.1毫米十分表

产品名称	ROK汽车检验0.1毫米十分表
公司名称	深圳诺克精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南光路中兴工业城12栋805
联系电话	86-075586172929 18938921905

产品详情

rok汽车检验0.1毫米十分表

订单号：di-301 0-10毫米

di-305 0-30毫米

di-306 0-100毫米

十分表简单的修理方法

发生测杆移动不灵活或卡死不动的原因较多。首先把十分表的表针、表盘及齿轮部分拆下来，检查是否仍有移动不灵活或卡死现象。如果此时故障仍未消

除可能由以下几方面原因造成：

(1)测杆弯曲

修理方法：取下测杆，根据弯曲方向和弯曲量，垫上铅块用锤敲打调直，装入套筒内试验看是否灵活，

如仍有阻滞现象，可放入w5金刚砂研磨剂进行研磨，阻滞现象消除后用汽油清洗即可。

(2)n杆与导孔间有污物、锈蚀或毛刺

修理方法：用汽油清洗测杆、除锈、去毛刺。

(3)上下套筒不同心

修理方法：固紧和校准套筒同心度。

(4)套筒内有污物或测杆上有毛刺修理方法：用汽油清洗套筒内的污物或测杆上的毛刺，如果效果不理想，再用w5金刚砂研磨剂进行自

研，直至症状消除。