

# 荆门空压机打不上气压是什么原因？

产品名称	荆门空压机打不上气压是什么原因？
公司名称	湖北恒锐鑫节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	开山:LG-5/8 萨震:ZLS-50A 鑫磊:564
公司地址	武汉市东西湖区惠北路南、胡家八路东热塑复合新材料生产项目（二期）1号办公楼1-6层239（注册地址）
联系电话	13125181527

## 产品详情

永磁变频螺杆空压机、空气压缩机厂家、武汉空压机价格、螺杆空压机配件、空压机耗材、螺杆空压机阀门、双级压缩空压机、螺杆水冷空压机、无油空压机

湖北螺杆空压机、武汉螺杆空压机、孝感萨震螺杆空压机，汉川螺杆空压机、仙桃万磁莱螺杆空压机、潜江巨风空压机、天门萨震空压机、麻城螺杆空压机、黄石富达螺杆空压机、大冶维肯空螺杆压机、荆州螺杆空压机、荆门斯可络螺杆空压机、黄冈螺杆空压机、红安螺杆空压机、随州螺杆空压机、十堰螺

[大冶市](#)康普艾螺杆空气压缩机，[京山市](#)伯格螺杆空压机，[应城市](#)捷豹螺杆空压机，[安陆市](#)

开山空压机，[宜城市](#)空气压缩机，[广水市](#)

德斯兰空压机，京山阿特拉斯空压机保养、沙洋英格索兰空压机、石首强时空压机、监利复盛空压机、嘉鱼柳富达空压机保养、松滋博莱特空压机、通城凌格风空压机、崇阳浪潮空压机、赤壁德耐尔空压机、阳新昆西空压机、孝昌优耐特斯空压机

武汉空压机 武汉空气压缩机 湖北武汉空压机型号 武汉螺杆空压机 武汉螺杆式空气压缩机  
武汉空气压缩机原理 湖北武汉空压机价格 武汉空压机报价 湖北武汉空气压缩机价格  
湖北武汉空气压缩机维修 武汉空气压缩机配件 武汉复盛空压机配件 武汉空气压缩机厂家

湖北恒锐鑫节能科技有限公司是中国经营销售规模较大的公司，从事空压机系统的技术研究、销售、维修及售后服务工作，是集各种空压机系统的国内代理商。在我国中南、闽南、苏杭等地均有销售服务网

络中心，服务范围遍及全国各地。 \*经营各种品牌空压机成套设备（空压机、干燥机、过滤器、储气罐）以及与之相匹配的消耗品、零配件（空气滤清器、机油过滤器、油气分离器、专用润滑油、冷却液、压力开关、电磁阀、阀件维修包、软管组件、轴承、轴油封、轴套、皮带.....） \*设计空压机站、优选机型、安装调试；承接各种空压机大、中、小维修保养服务

空压机，顾名思义空气压缩机，也就是气体压缩机，它会产生一定的压力，然后满足生产特定的用气需求。因此在很多时候，空压机直接影响了我们的生活，但是如果空压机打不上气压，不能提供所需的气压时，问题岂不是很麻烦？那么为大家科普一下空压机打不上气压是什么原因？

## 一、用气量的增加

这个问题比较常见也比较明显，由于空压机的寿命时间较长，而有些用户的用气量在增加。这个是空压机打不上气压的原因里好解决也是简单的原因，用户只需再购买一台，除此之外就没有其他的解决办法了。

## 二、管道出现耗气的情况

这个问题不是很常见，但是容易被发现，有些管道由于使用年限和保养的问题，出现了一些小裂缝等问题，导致气压的减小。这个问题对于空压机打不上气压的问题出现时，是首先能够考虑到的问题。解决办法也很简单，找到漏气的地方，进行修补，好在一开始选购时，挑选管道质量好的空压机。

## 三、空气滤芯阻塞

部分企业，尤其是医疗行业和食品行业，对于空压机的气体要求非常高，通常会带有滤芯，过滤掉杂质以及一些油，如果长期不清理滤芯，那么就会发生阻塞的情况。解决办法就是更换滤芯，这也是一个很好处理的问题。

\* 凡武汉阿特拉斯公司购置的设备及配件均有保用期，质量三包，终身维修，24小时全天候服务，随时满足可客户的不同需求 \* 代理Ingersoll-Rand（英格索兰）空气压缩机，Atlas.Copco（阿特拉斯

) 空气压缩机 . 申江牌储气罐 ; 批发 . 零售 : 瑞典Atlas.Copco (阿特拉斯) , 美国SULLAIR (寿力) 、 Ingersoll-Rand (英格索兰) , 英国CompAir (康普艾) 、 日本HITACHI (日立) 、 KOBELCO (神钢) 、 德国BOGE (宝驹) 、 KAESER (凯撒) 、 台湾FS (复盛) . 柳州LIUTEHCH (富达) 等各种进口空压机相匹配的配件及专用油 . 冷却液 . (注:原装产品 特价优惠) 例如:阿特拉斯(AtlasCopco)压缩机原装配件 . 专用油2901052200 2901076900.油气分离器 . 机油过滤器 . 空气过滤器 . . 维修包 . 阀件 . 复盛 (FS)压缩机原装配件 . 专用冷却液1711-13.油气分离器 . 机油过滤器 . 空气过滤器 . 专用油 . 维修包 . 阀件 . 英格索兰 (INGERSOLL-RAND)压缩机原装配件 . 油气分离器 . 机油过滤器 . 空气过滤器 . 冷却剂(液)39433735 . 维修包 . 阀件 . 康普艾 (CompAir)压缩机原装配件.专用油4000# 2000#油气分离器.机油过滤器.空气过滤器..维修包.阀件. 富达 (LIUTECH)压缩机原装配件.专用油LT3046.油气分离器.机油过滤器.空气过滤器.维修包.阀件. 寿力 (SULLAIR)压缩机原装配件.专用油SULLUBE32 SRF1/4000 24KT.油气分离器.机油过滤器.空气过滤器..维修包.阀件.

## 一、用气量的增加

## 二、管道出现耗气的情况

## 三、空气滤芯阻塞

## 四、机头老化或出现故障

机头是空压机的核心部分，是吸收空压机和产生压力的部分，如果其他地方没有问题，基本上就是这个问题，因为过程不出现问题，问题一定会出现在源头，从根源上解决问题。对于空压机来说，空压机气压打不上去问题的源头就是机头了。

## 五、汽缸问题

这个问题需要维修人员上门监测，非人士无法判断。

## 六、压力开关出了问题

空压机出现问题，压力开关一定要仔细检查，这个部分会严重影响空压机的正常运行。对于这个问题，个人建议维修或者直接换新，自行定夺，前提是不影响生产工作即可。