

硅PU球场起泡离层的常见原因分析

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 硅PU球场起泡离层的常见原因分析 |
| 公司名称 | 湖北盛立体育科技有限公司 |
| 价格 | 60.00/平方米 |
| 规格参数 | 盛立体育:新国标 硅PU球场:3mm至8mm 硅PU篮球场:硅PU塑胶球场 |
| 公司地址 | 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱 |
| 联系电话 | 15907164393 18627895877 |

产品详情

在PU球场材料的基础上研发出来的新一代球场铺面材料，它以聚氨酯（PU）材料与含有有机硅成分的材料科学地复合在一起而制成。硅PU球场材料在专业性能、环保施工、使用寿命、日常维护等方面比原来的PU球场材料更加youxiu，在球场材料行业是一个革命性的进步。随着社会的发展，人们物质生活的提高，生活节奏不断加快，对于运动场地需求也有所增大及要求提高，已不再是简单的水泥地就能够使用的了，目前市场上一般做运动场地都会选择PU材质及塑胶材质。有的时候会看到这样的贵PU施工完毕后会这样起泡的一个情况，为什么会出现这样的情况呢？

1、材料本身含水量高原材料采购时，就控制只买国企国标产品，第一关有效的控制了超标含水量，在生产时改进了生产工艺，对材料进行了抽真空脱水，和进行第二次反应提纯的工艺，达到材料出厂就不含水分、环保的目的。材料在运输和现场存放过程中，有可能由于包装破损、裂缝造成进水，所以在施工前也必须进行包装桶的仔细检查或现场做小样试验，试验无误后才可以施工。由于材料出厂时水份超标，造成的是整场起泡，泡的大小看水汽多少，水汽越大泡越大。部分包装桶损坏造成的是局部起泡，泡的大小看水汽多少，水汽越大泡越大。2、施工时的空气湿度原因施工人员在施工时由于赶工期，早晨露水未干强行施工，南方梅雨季节空气湿度大的情况下施工，又没有控制好施工时间，导致当时的施工条件含水量高，一般是施工当天没有问题，第二天经过太阳暴晒会整场起泡，泡的大小看水汽多少，水汽越大泡越大

3、施工时使用的填充料含水率高施工时，由于要控制流平性加入的稀释剂含水量高，会导致场地起泡。加入的填充料（胶粉或胶粒或砂）含水量高（填充物淋湿或发霉），也会导致场地起泡。泡的大小看水汽多少，水汽越大。

4、基础未干透含水率高基础没有按照标准进行养护，或即使保养好的基础和老基础，因下雨或绿化浇水等原因造成的基础表面干，其实里层含水率高，造成的起泡。积水低洼处含水率更高，起泡更严重。