

# 自动化10千瓦汽油发电机

产品名称	自动化10千瓦汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO11000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

## 产品详情

大泽动力自动化10千瓦汽油发电机何振鹏——思考和的过程远比未知的结果更有意义。我们的服务不仅仅是售后，而是全过程。服务理念贯穿于机器的每一个环节。总之，服务意识很重要。

与柴油机相比，汽油机重量更轻，成本更低，噪音更小，低温启动性能更好，但热效率较低，油耗较高。摩托车、油锯等小功率动力机械，为了轻便、便宜，一般采用二冲程风冷汽油机；固定式小功率汽油机多采用四冲程水冷汽油机，结构简单，工作可靠，成本低。汽车和轻型卡车大多采用顶置气门水冷汽油发动机。然而，随着油耗问题越来越受到人们的关注，汽油发动机在该类车辆上的广泛使用也受到了越来越多的关注；中小型发动机多为半球形，以求轻量化、高功率。带燃烧室的风冷汽油发动机。

自动化10千瓦汽油发电机参数如下；

型号：TO11000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

.....  
机器重量：165/175kg

外形尺寸：950\*620\*650mm

### 自动化10千瓦汽油发电机电压太高

1、调压器损坏或调压器电压调整螺丝松动：调整调压器电压调整螺丝，观察电压是否变化。如果调压器的电压调节螺丝不能恢复正常，请更换调压器。

2、当汽油发电机转速变高时，调节汽油机调节螺钉，看是否能恢复正常（用频率表在53.5Hz-49.5Hz范围内测量）。

以上是汽油发电机组“三包”期间的常见故障。  
汽油机的工作环境、保养及注意事项请参阅使用说明书。

### 自动化10千瓦汽油发电机常见故障排除

1、汽油机水泵由汽油机和水泵体组成。

2、水泵的泵体由泵壳、水轮、水封、进出水管的连接口组成。

2、水泵水封缺水烧坏：泵体与汽油机的连接处。