

威海红日环保 垃圾焚烧风机 风机

产品名称	威海红日环保 垃圾焚烧风机 风机
公司名称	威海红日环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东威海文登区大水泊镇青石河村村西
联系电话	13863103286 13863103286

产品详情

高压风机的选型

高压风机选型，高压风机特点，风机，高压风机的安装注意事项

- 1、必需使用平垫圈和弹簧垫圈来加紧螺丝；
- 2、能使用橡胶缓冲胶来承受高压风机的重量，特别是大功率的高压风机；
- 3、对于某些对噪音有要求的场合，防爆风机，可以加消音设备来降低噪音（一般情况下，大约在5dB左右），消音设备安装在进风管道或出风管道的末端；
- 4、对于某些对噪音要求很高的场合，可以根据机器本身的条件，加上一层消音绵，即可满足现场的噪音要求，具体可咨询高压风机的厂家或噪音治理公司；
- 5、在使用消音绵消音时，注意高压风机与箱体的距离，注意高压风机的通风与散热，注意使用橡胶缓冲胶来承受高压风机的重量，具体需要咨询高压风机的厂家，如莱诺高压风机、LEYNOW等；
- 6、高压风机的进出风口管道连接，应使用软管连接，以隔离震动。

玻璃钢风机一些常见问题

(一)、发热：常温下运行一小时后，发现电机温升过高，垃圾焚烧风机，则可能由下列原因之一造成：

- a、系统阻力过大或玻璃钢风机选配一不合理导致电机超负荷运行，原因是管网阻力系数过大或管路系数的阀门未打开。
- b、电机轴承损坏，配合间隙小，不符合要求；
- c、电机断相运行或接线错误；
- d、电源电压过低。

(二)、振动（可从下述几个方面进行检查）：

- a、叶轮旋转时碰擦，此时会发生异常的声音和激烈的振动。原因是贮运，安装，使用过程中玻璃钢风机外壳或叶轮部件发生变形。
- b、贮运，安装，使用过程中传动件或机壳变形叶轮平衡破坏。原因如下：叶轮受压变形；叶轮与轴套的连接件松动；吊装不妥导致主轴变形；电机固定螺旋松动；
- c、玻璃钢风机地脚螺栓未固紧。

(1)、风机选配风机隔爆型电动机，除尘除味风机，电机置于具有一定耐压性的隔流腔内，使电机与矿井含的风流相隔离，隔流腔设有与大气自动通风的风道，便于散热和导流。这样既增加了电机防爆性能，又有利于电机散热，从而增加了风机运行的安全性。

(2)、风机叶轮回转部分，设置防摩擦火花的铜环装置，以免叶片在高速旋转中与筒壁碰撞发生火花，引发事故。

威海红日环保(图)-垃圾焚烧风机-风机由威海红日环保设备有限公司提供。威海红日环保设备有限公司是从事“玻璃线风机,除尘除味风机,高压助燃风机,大型工业风机,除尘器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马振锋。