

丙烯酸球场为什么会鼓泡呢

产品名称	丙烯酸球场为什么会鼓泡呢
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	32.00/平方米
规格参数	盛立体育:丙烯酸篮球场 新国标丙烯酸网球场:丙烯酸球场包工包料价格 丙烯酸球场材料厂家:丙烯酸球场
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18627893077 18571806155

产品详情

它凭借自身各种性能优势，得到了大家的青睐，无论小区、学校、公园、甚至工厂等地方都能看到它的身影，它是一种被广泛认可的球场类型，叫：丙烯酸球场。然而丙烯酸球场的普及，让球场施工的专业性逐渐呈现出来了，很多用户反馈球场起泡，脱层等各种问题，这是为什么呢?今天盛立体育小编给大家讲解下丙烯酸球场鼓泡的原因及其处理方法，如发现不正确的地方还请指导。

丙烯酸球场在施工期间或施工完成初期出现局部鼓泡现象，大多是因为基础不够清洁、牢固或基础水汽蒸发气压过大，丙烯酸球场面层过厚等原因导致涂层与基面剥离分层。将鼓泡部位扩大面积铲掉至基础层，扫清基面，再用足量底料稀释液涂刷需修补处，让其充分润湿基面，加固基础的同时增加粘结性，再在上面按步骤用相应材料处理补平;

当然丙烯酸球场质量的好坏不仅仅看施工，材料也起决定性作用哦!

提供优质的材料，建设更好的运动场地，让每个人爱上运动，体会运动的乐趣，盛立体育一直在努力!