

## 硅PU球场弹性不佳的原因

产品名称	硅PU球场弹性不佳的原因
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 硅PU球场:3mm至8mm 硅PU篮球场:硅PU塑胶球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 硅PU球场弹性不佳的原因

硅PU球场完工后，如果弹性不佳，主要是哪些原因导致的呢？下面就让小编给大家讲解一下具体的原因吧。

硅PU球场施工层数不够，一般至少要施工三层弹性料且至少要有一层粗颗粒弹性料才有弹性效果。

硅PU球场弹性层粗细极配不合理，粗颗粒弹性料和细颗粒弹性料的层数分不合理，一般贵州硅PU球场建议如下搭配：

1)三层弹性层—2层粗1层细或1层粗2层细

2)四层弹性层—2层粗2层细

3)五层弹性层—2层粗3层细

有塑胶跑道公司为追求厚度，少使用弹性层，在弹性料中加入石英砂；

硅PU球场地面弹性层完成后，其上的面层做的太厚，也会影响弹性

胶粒的质量不好也会影响弹性的。因此打造一个高质量的硅PU球场地面，需要在施工过程中注重每一道工序，每一道工序都严格按照施工工艺进行，这样才能打造出具有超强的耐磨性、舒适性、抗污性和耐用性的塑胶球场地面材料。