

铝合金缺陷检测，余热锅炉无损检测

产品名称	铝合金缺陷检测，余热锅炉无损检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

铝合金缺陷检测，余热锅炉无损检测

检测结果表明：失效螺母丝牙受到损伤，测量结果存在误差，失效螺母、国产螺母及进口螺母螺纹间距无明显差异，失效螺母螺纹间距较其他两个螺母螺纹间距较窄。

失效螺母、国产螺母显微硬度检测

依据国标GB/T 4340.1-2009《金属维氏硬度试验第1部分：试验方法》，分别对失效螺母、国产新螺母、进口螺母取样，并对样品丝牙表面进行维氏硬度测试，检测结果见表2所示。

表2维氏硬度检测结果

检测结果表明：失效螺母丝牙部位硬度平均值为318HV，国产螺母丝牙部位硬度平均值为322HV，进口螺母丝牙部位硬度平均值为320HV，失效螺母与其他两种新螺母丝牙部位硬度无明显差异。