

防尘清洁毛刷生产线 晋城防尘清洁毛刷 杰瑞安制刷有限公司

产品名称	防尘清洁毛刷生产线 晋城防尘清洁毛刷 杰瑞安制刷有限公司
公司名称	昆山市杰瑞安制刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏昆山市周市镇茂源路11号
联系电话	15062686285

产品详情

苏州昆山市杰瑞安制刷有限公司是生产自动扶梯毛刷、地铁门刷、卷帘门刷、清洁毛刷、防尘毛刷、机柜穿线刷等产品生产加工的一人有限责任公司。

普通使用的新型铝合金底座+塑料条毛刷，有着以下优势，为各大电梯生产厂家和用户所接受：（1）安装方便。因中间柔软的塑料条毛刷便于各类电梯圆弧段的弯曲，轻松就可以插入安装好的铝型材底座。不会出现铁皮条刷无法弯曲、易变形而造成无法安装进铝合金底座的缺点，极大地提高了安装的效率；（2）防锈耐腐蚀。以前的铁皮条刷大的缺陷是不能安装在户外，一经水汽就会出现生锈、掉毛现象。如使用不锈钢材质，却会使装置成本大幅增加。所以新型的塑料条刷轻易解决了这个问题。使装置寿命大大增加。（3）替换方便。作为自动扶梯的易损件，扶梯防夹装置上的毛刷因为经常摩擦，很容易磨损。所以替换铝合金底座中间的毛刷条会成为电梯维护的日常工作。正因为装卸方便，塑料条毛刷在维护中也大大省去了很多麻烦。基座是良好的铝合金单元结构，表面进行了阳极氧化处理，防尘清洁毛刷厂家，氧化膜在12 μM以上，硬度（HW）>8°（4）阻燃特性。毛丝采用柔韧度高，回复性强、弹性强，耐磨的功能性尼龙丝，通过SVHC的检测，防尘清洁毛刷生产线，符合ROSH标准，同时具有阻燃（离火即灭，没有燃烧物掉下）。尼龙密度1.14，熔点218-224，防尘清洁毛刷价格，热变形温度185-190，点燃时，燃烧缓慢，冒白烟，火焰内层蓝色，晋城防尘清洁毛刷，外层黄色。

第i

一：革面有道痕1.糊料或表面处理剂中有异物杂质。应清除。2.钢带表面有较深的划痕。应调换新钢带。

第二：革面花纹不清1.压花辊放置不水平。应调整到水平位置。2.辊面温度不均匀，两端温度较低。应在低温处增加辅助热源，使辊面温度分布均匀。

第三：卷取贮存后革面有布纹1.压花后冷却不足。应加强冷却。2.贮存环境温度太高。应在低温环境中贮存成品

1、新毛刷首次使用前先将刷毛用温水浸泡，然后用手指轻捋刷毛，这样就可以把夹杂其中的杂毛、碎

毛去除掉，基本可以避免使用过程中出现掉毛。

2、在以后的重复使用中，用前也可先将刷毛浸水清洗后再使用，这样做可防止刷毛分叉不顺。如果是用来刷油脂类，就可先用洗洁精之类的清洁剂清洗。如果是用来刷水性类，使用温热的清水清洗即可。

防尘清洁毛刷生产线-晋城防尘清洁毛刷-杰瑞安制刷有限公司由昆山市杰瑞安制刷有限公司提供。昆山市杰瑞安制刷有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！