

大型防违建东莞伸缩遮阳棚 石龙推拉篷 设计定制 湘粤 简易组装 ZKSL-05

产品名称	大型防违建东莞伸缩遮阳棚 石龙推拉篷 设计定制 湘粤 简易组装 ZKSL-05
公司名称	江门市湘粤建设有限公司
价格	46.00/平方米
规格参数	品牌:湘粤建设 篷布材质:阻燃布 定制颜色:红黄蓝绿
公司地址	江门新会大道中20号118
联系电话	0750-6669836 15307472394

产品详情

电动推拉棚老化现象及原因：

- 1、电动推拉棚表面涂层磨损。
- 2、电动推拉棚内部零件磨损。
- 3、电动推拉棚骨架变形、断裂。造成以上现象的原因如下：
 - 1、长期暴露在潮湿环境下使用，导致金属表面生锈；
 - 2、长时间不清洁保养，灰尘等杂物进入电动推拉棚内部，导致电机散热不良；
 - 3、长期处于高温状态下工作或存放于温度过高的地方（如阳光下），导致电机过热损坏；
 - 4、长期使用后由于弹簧弹力不足而导致框架变形和断裂；

如何防止电动推拉篷老化 .只要经常对轨道进行清理，避免异物堵塞轨道孔隙影响其使用寿命。