

# 结实耐用nop油泵TOP-2MY200-210HBM轻而可靠

产品名称	结实耐用nop油泵TOP-2MY200-210HBM轻而可靠
公司名称	顶路智能科技（厦门）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区五缘西三里51号101室（注册地址）
联系电话	13385923448

## 产品详情

结实耐用nop油泵TOP-2MY200-210HBM轻而可靠

日本nop油泵(nippon oil pump) 顶路智能科技（厦门）有限公司 负责人：彭啊梅

齿轮泵是依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵。由两个齿轮、泵体与前后盖组成两个封闭空间，当齿轮转动时，齿轮脱开侧的空间的体积从小变大，形成真空，将液体吸入，齿轮啮合侧的空间的体积从大变小，而将液体挤入管路中去。吸入腔与排出腔是靠两个齿轮的啮合线来隔开的。齿轮泵的排出口的压力取决于泵出口处阻力的大小。其他现象

泵是输送流体或使流体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加。泵主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体，也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体。泵是一种通用机械，种类很多，应用极广，可以说，在各部门中，凡是有液体流动的地方，就有泵在工作，其主要应用范围：农业排灌，石油化工，动力工业，城市给排水，采矿和船舶工业等。在化工kyb弹簧与传统的弹簧相比，具有的减震效果和更高的稳定性。它采用气压来调节弹簧的硬度，可以根据实际需要进行调整。它还具有较低的摩擦力和噪音，使驾驶更加平稳和舒适。

1、产生原因 内外转子的齿侧间隙太大，使吸压油腔互通，容积效率降低，输出流量不够；轴向间隙太大；吸油管路中的结合面处密封不严等原因，使泵吸进空气，有效吸入流量减少；吸油不畅，如因油液粘度过大，滤油器被污物堵塞等导致吸入流量减少；溢流阀卡在半开度位置，泵来的流量一部分通过溢流阀返回油箱，而使得进入系统的流量不够，此时伴随出现系统压力上不去的故障。2、排除方法 更换内外转子，使齿侧隙在规定的范围内（一般小于0.07mm）；

研磨泵体两端面，内外转子装配后轴向间隙在0.02~0.05mm 范围内；更换破损的吸油管密封，用聚四氟带包扎好管接头螺纹部分再拧紧管接头；选用合适粘度的油液，清洗进油滤油器使吸油畅通。并酌情加大吸油管径；修理溢流阀，排除溢流阀部分短接油箱造成泵有效流量减少的现象。日本nop主要供应：nop

油泵、nop摆线齿轮泵、nop摆线泵、nop润滑泵，nop燃油泵、nop冷却泵、nop过滤泵、nop溢流阀、nop齿轮泵、nop磁力泵、nop隔膜泵、nop叶片泵、nop液压马达、nop马达、nop减速机、nop液压控制阀、等产品！欢迎全国各地朋友前来问价，我们24小时在线！本公司有着一套健全的管理体系，我们认为好的产品要由好的公司销售，而好的公司需要好的员工来经营，而好的员工当然离不开一个健全成熟的管理体系，就如俗身体才是的本钱；我们公司的产品是经过十几年的耐心沉淀中从上百上千家工厂里挑出来作为顶路货的，不仅在产品上有着的质量，还有令人放心的售后保障服务，咱们顶路在产品售后服务上有严格的措施和坚硬的技术力量，产品走哪里，服务队伍就跟到哪里。尽力满足用户对产品技术服务方面的各种要求，不对顾客说不，让顾客的生意有着一个的技术与产品支持，终身的售后服务。顶路智能科技（厦门）有限公司是一家综合产品系统销售商。涵盖了气动液压、传感器、低压电器、变频伺服传动、plc流体控制、仪器仪表等几大品类广泛运用于汽车，制药，矿业，工业制造等领域。没有我们做不了的只有你们的！

顶路智能科技（厦门）有限公司 负责人：彭啊梅