

易事特UPS电源EA8920 负载数据机房 医疗精密设备

产品名称	易事特UPS电源EA8920 负载数据机房 医疗精密设备
公司名称	上海链驰电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:易事特 型号:EA8920 电源类型:三进三出
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	13120546664 13120546664

产品详情

易事特UPS电源EA8920 负载数据机房 医疗精密设备

在正常使用中，为了使易事特ups电源***地运行，每个厂商的产品都有自己“特定”的一套操作规程。所谓“具体”，就是不同品牌的ups电源，设计思路不同，操作上的考虑也不同，都写进了随机的“操作手册”。遵循“手动”程序，安全完全可以***；否则，问题可能或不可避免地会出现。但是有些操作人员认为电源很简单，没有看说明书就按照自己的理解任意操作，造成了不必要的损失。

EAST易事特EA8920工频UPS不间断无意识操作。比如在维修期间，在拆卸一个连接牢固的设备时，不小心损坏了附近的易碎设备而没有被发现，维修完毕加电时造成了二次故障。在线检查故障时，测量的误将电路或器件两点短路，导致重复故障。外接电池时极性接错，烧毁逆变器；有的电池链接***拧紧或者省完电忘了打开电池开关。当市电接通时，由于电池无法放电，ups电源停止。输入/输出线路的薄弱环节会造成交流电源故障的假故障；当供电局进行线路检修或需要检修时，由于改变了原相序，UPS无法启动或切换；Ups在电源开启后忘记启动逆变器，电源一直处于旁路状态。当市电停电时，易事特ups电源也停止供电。

值班人员随意在机房或机房附近的值班室摆放食物，发现老鼠咬电缆或钻入机器内部，导致故障。布线不合理。例如，将未的远程信号线靠近与交流电源线平行的走线。这部分控制信号失灵，导致故障。电源维修更换