

黄岛发电机出租租赁 高压并网并机

产品名称	黄岛发电机出租租赁 高压并网并机
公司名称	山东华锐电力机械设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	
公司地址	各地区分公司
联系电话	18765879373

产品详情

柴油发电机组冷却液温度过高的原因？

- 1.水箱内冷却液不足导致的水箱散热能力不足；
- 2.曲轴箱机油太少或无机油；
- 3.冷却液温度传感器故障，导致的检测值不准确或偏高；
- 4.散热器通风道被堵塞，冷却风不能正常流通导致的水箱散热能力下降；
- 5.散热风扇的驱动皮带松弛，风扇转速不够造成的水箱散热能力下降；
- 6.发动机节温器故障，在发动冷却液温度升高时，未能正常开启大循环，导致冷却液温度过高；
- 7.冷却液循环泵出问题，导致冷却液不能正常循环而出现温度过高；故障处理方法：
 - 1.在冷机状态下打开水箱盖，检查水箱内冷却液的高度，一般以伸入的食指能触及液面为准，如果不足请补充冷却液；
 - 2.查看油标尺的标度，确保在停机5分钟后机油液面高度在标尺的L与H位之间靠近H位为满油位，如果不足，请补充相同型号的机油到规定刻度；
 - 3.检查温度传感器上的接线，确保其连接牢固可靠，测量温度传感器的阻值并记录该阻值时的温度显示值，并与下表进行比较，如果存在较大差值，请更换温度传感器；
 - 4.检查水箱散热器的散热窗，如果存在大量的油污或灰尘堵塞了散热窗通风孔，请对散热器进行清洁，保证其通风顺畅；
 - 5.检查散热器风扇皮带的磨损情况和张紧度，按需要更换或张紧皮带；
 - 6.更换恒温器；
 - 7.检查水泵叶轮，如果损坏，应更换水泵。