

30kw柴油发电机故障率低

产品名称	30kw柴油发电机故障率低
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO32000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

30kw柴油发电机故障率低的一般维护

- 1、为保证发电机正常工作，附近不得积水、油污和污垢，不得有腐蚀性气体，以免损坏发电机绕组绝缘。
- 2、在防潮、防尘的同时，注意不要影响发电机的正常通风和冷却。
请务必清除风道上的灰尘和污垢，并保持其畅通无阻。
寒冷天气温度不能太低，以免绕组和其他导电器件上凝结水滴。
- 3、对于短时间停止运行的发电机，集电环不需要包裹和保护，但电刷与集电环之间应垫上纸板、石蜡或沥青纸绝缘，以防止电刷撞击集电环。从表面上看，它变成了一个地方。

30kw柴油发电机故障率低参数如下；

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率：30KW
- 2.备用功率：32KW
- 3.额定频率：50HZ
- 4.额定电压：400v

5.启动方式：电启动

6.机构类型：箱体式

.....

7.噪音水平db/7m：68-75

8.机器重量：550/680kg

9.外形尺寸:1400*710*1000

注意事项：高温环境下功率有轻微折损

30kw柴油发电机故障率低在增加负载的过程中，应该有一个由小到大逐渐增加负载的过程，直到柴油机达到正常的带载热标准。运行。还要注意温度控制。船用发电机组热磨合过程中，润滑油温度应控制在65°C-75 范围内，冷却水温度应控制在70°C^范围内。80 。

30kw柴油发电机故障率低就像陀螺一样，根本停不下来！这是怎么回事？

1、发电机组停机电磁阀失控

2、柴油发电机组调速器故障。

3、操作错误。可能是控制面板先断开钥匙开关，然后按下停止按钮。

4、油机操纵面故障。本来，如果ATS启动信号被切断，发电机组仍在运行，此时可能是正常的，可以让柴油发电机进入冷却运行，然后停机；若因发电机组停机导致电磁阀失控，则检查电路。接线是否正确可以通过更换电磁阀来解决。

如果是柴油机调速器故障引起的，则需要找维修人员处理。