

TMYJ4-4B叶片式减速马达

产品名称	TMYJ4-4B叶片式减速马达
公司名称	黄石市盛宝迪机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:TMYJ4-4B 产品别名:叶片式减速马达 品牌:宝迪
公司地址	团城山开发区杭州西路(磁湖科技创业服务中心)
联系电话	0714-6354910 13907233277

产品详情

型号	TMYJ4-4B	产品别名	叶片式减速马达
品牌	宝迪		

黄石市盛宝迪机械有限公司,专业从事气动马达的研发设计、加工制作和气动产品的生产。公司自成立以来,一直致力于提高产品性能、服务质量、员工素质和管理水平,扩大销售网络、供应渠道和人才储备。我公司主要有以下系列产品:叶片式气动马达、活塞式气动马达、行星齿轮式气动马达、微型叶片式气动马达及气动拧紧装置气动马达,能根据要求设计、制造特殊气动马达。在气动产品的基础上结合特定的生产需要而开发的气动绞车、气动葫芦等系列产品及为工业自动化设备提供气动控制系统的设计、加工制作与安装。公司总部设在黄石市团城山开发区杭州西路,黄石市盛宝迪机械有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。黄石市盛宝迪机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临黄石市盛宝迪机械有限公司参观、指导和业务洽谈。

型号	额定功率	额定转速	额定扭矩	启动扭矩	耗气量	工作压力
	kw	rpm	nm	nm	l/s	mpa
tmyj4-4b	4.4	800	52	68	100	0.63

使用保养与维修

气动马达空载试车时,其气体压力控制在0.1-0.5mpa之间不得超过30秒,避免高速运转时润滑不良而损坏机件;

风管与气动马达联接前，应用气体吹净管道系统内的水分和污物等；

气动马达工作时为使其性能达到设计要求，应保证其工作气压在0.5-0.7mpa之间；

管道系统应安装气水分离器、油雾器，润滑油选用20#-30#机械油，油雾器滴量为8-10滴/分；

常见故障及排除：

现象	故障	原因	措施
输出功率明显下降	叶片严重磨损	1.断油或供油不足	检查供油器，保证润滑
		2.空气不净	在空压机前加过滤器
		3.长期使用后	更换叶片
	前后端盖磨损严重	1.轴承磨损，转子轴向窜动	更换轴承
		2.衬套选择不当	更换衬套
	定子内孔纵向波浪槽	1.泥沙地入定子 2.长期使用	更换修复定子
叶片折断	转子叶片槽喇叭口太大	更换转子	
叶片卡死	叶片槽间隙不当或变形	更换叶片	
输出功率不足		1.空气压力低	检查气压在0.5-0.7mpa之间
		2.供气管路通过小有截流和堵塞现象	检查管路及其附件，保证途径满足技术要求
		3.排气不畅	检查主、副排气管路，保证途径大于进气途径