

# 凿岩机公司 道可机械 赤峰凿岩机

产品名称	凿岩机公司 道可机械 赤峰凿岩机
公司名称	沈阳道可机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区沈大路34号
联系电话	13940449101

## 产品详情

凿岩机推进速度、看钎具回转速度、看排粉情况、看孔位、看凿岩机各部螺栓及风水管接头是否松动、看排气状态、看工作面情况。凿岩注意事项 开眼时应慢速运转，待孔的深度达到10~15mm以后，凿岩机报价，再逐渐转入全运转。在凿岩过程中，要按孔位设计使钎杆直线前进，并位于孔的中心。在凿岩时应合理施加轴推力。轴推力过小，凿岩机公司，机器产生回跳，振动增大，凿岩效率降低；轴推力过大，钎子顶紧眼底，使机器在超负荷下运转，易过早磨损零件，赤峰凿岩机，使凿岩速度减慢。

钻完孔后应先拆掉水管进行轻运转，可吹净机器内部残存的水滴，以防内部零件锈蚀。使用凿岩机必须遵守操作规程，并特别注意钎子的突然折断，以防止发生伤害事故。钎杆弯曲、中心孔不通不得使用；钻头不合格，必须更换。掌钎工，不准戴手套。空顶作业的空顶距离不得超过作业规程的规定。钻杆下方不得有人停留。退钻时，不得用力猛拉风钻。突然停风、停电，应取下风钻，拨出钎杆。

凿岩机操作要领：风钻打眼操作中要做到“三要”、“三勤”、“一集中”。1、三要：要准 - 确定眼位要准。要直 - 在开眼、钻进、退钻的时候都要使风钻、钎子、炮眼成一直线。要稳 - 使用风钻协调要稳，保证风钻平稳钻进。2、三勤：勤看 - 看钎子和钻眼关系是否正常，岩粉冲洗怎样，凿岩机厂，风钻是否正常钻进。勤听 - 听风钻运转的声响，发现不正常及时进行处理。勤动手 - 根据钻进速度的大小，及时调节操纵阀门来调节钻进速度。要勤排粉，勤整理风管和水管，勤调整气腿的高度和角度3、一集中：思想、精神要集中。工作人员必须精力集中，注意观察钻进情况。

凿岩机公司-道可机械(在线咨询)-赤峰凿岩机由沈阳道可机械设备有限公司提供。沈阳道可机械设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在辽宁 沈阳 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。道可机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！