

硅pu篮球场基层不平如何处理，几个办法解决

产品名称	硅pu篮球场基层不平如何处理，几个办法解决
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	盛立体育:硅PU篮球场 硅PU球场材料厂家:硅PU球场包工包料价格 硅PU球场价格:新国标硅PU球场施工
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

产品详情

我们总是会遇到硅pu篮球场基层不平的总是，这样容易导致球场积水，以及运动员没有一个好的运动体验等问题，这时候我们应该如何解决呢？

需看你的硅pu篮球场基准面是个哪些的状况了，假如基准面很不平整得话提议你来找技术人员来调整一下，假如仅仅小范畴的不平整得话，硅PU足球场工程施工时可以用勾缝剂帮您弄平的。先场所平整，平整后做25厘米厚的砼，砼表层要抹光，中后期就可以干了。

硅PU可立即在混凝土地面上工程施工，现阶段诸多场所选用硅PU做为铺装原材料,无论是材料难题還是工程施工难题都是会造成色调不匀称。此刻可以用这种方法开展解决：场所基准面不平整能够应用混凝土加保湿乳液和碎石子开展修复与找平。色膏能够合理改进塑胶场地的颜色不艳丽的状况。假如塑胶场地出現色调不匀称，粘脚或是退色等状况，能够应用油漆开展修复。橡胶跑道出現脱粒状况能够应用无颗粒物布料对运动场开展喷漆。混凝土基本扉页液能够合理防止塑胶球场整体面层分离出来。

也有篮球场的切温度缝两侧的基准面各宽4~5毫米，使温度缝表层成“H

”型，30mm深是确保填缝胶薄厚而不占有延展性层的部位，确保总体的缓存性好，使基本的热胀冷缩不危害硅PU表层。

用冷水潮湿基本，以浓度值为8%上下的稀盐酸匀称喷撒并刷洗基准面，再用冷水清洗整洁，洗好干燥后规定基准面混凝土本色，无乳白色脱层物及浮松物。在酸洗钝化全过程时要标出存水位并做标志标识。

储存延展性层，处理基准面。用电动打磨机把掉下来的整体面层全打掉，切掉。随后打磨抛光清除整洁基准面。基准面解决好后在上刮一层防潮底涂产生密闭式层。把硅PU延展性料要齿刮刀涂刮于基准面，每道涂为毫米厚，直到涂刮到规定薄厚。待凝固后查验表层有没有凸起部位，打磨抛光至与原场所在同一平整块层。硅PU油漆按占比拌和后用滚桶滚漆2层，耐老化和阳光照射性辐射源具备较强的抵抗能力，使足球场整体面层得彩艳丽目美观大方。用硅PU画线漆依照规范足球场划线等。

以上就是盛立体育为大家带来的“硅pu篮球场基层不平的解决办法”，希望能对您有所帮助。一般来讲小问题的话随便补一下就好，如果大面积的不平就需要重做来处理了。