

屋面铝合金伸缩缝防水盖板

产品名称	屋面铝合金伸缩缝防水盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	50.00/米
规格参数	图集:14J936变形缝图集
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

屋面伸缩缝构造：屋顶伸缩缝主要有伸缩缝两侧屋面标高相同处和两侧屋面高低错落处两种位置，当伸缩缝两侧屋面标高相同又为上人屋面时，通常做防水油膏嵌缝，进行泛水处理；为非上人屋面时，则在缝两侧加砌半砖矮墙，分别进行屋面防水和泛水处理，其要求同屋顶防水和泛水构造。在矮墙顶上，传统做法用镀锌铁皮盖缝，近年逐步流行用彩色薄钢板、铝板甚至不锈钢皮等盖缝。从我司长期从事变形缝的安装经验来看，变形缝部位的漏水，极为普遍，而变形缝部位的渗漏往往多以结构渗漏为主，如屋面变形缝，下雨时从缝内下去的雨水很有限，就是不装盖板，真正从缝内下去的水都很少，屋面的渗漏主要在于从变形缝的止水返梁，女儿墙根部渗漏的水很多，原因：平屋面，面积较大，屋面的地漏由于室外的风沙、灰尘较多，当下雨时屋面地漏很容易堵塞，一旦堵塞，屋面必然大面积积水，这时的水就很多，这些水从砖缝，女儿墙根部渗漏到屋面的保温层里，这些水饱和在里面，当屋面的女儿墙和楼板接触的部位止水反梁未做，或者做的不合格，存在细微的裂缝，那就产生了渗漏，说到这里，很多人可能说，我们有防水层，但是，真正有工程经验的人都知道，砼的自防水才是防水中重要的一个环节。因为现在市场上的防水材料都很差，耐久性不好，所以说一定要将屋面的自防水做好，止水反梁浇筑好，如果这块出现问题，后期的维修是很难做到的，除非在背水面加排水槽。