

# 铝合金含量测试，螺纹孔通止规检测

产品名称	铝合金含量测试，螺纹孔通止规检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

铝合金含量测试，螺纹孔通止规检测

### 淬火裂纹

产生原因：在热处理过程中，由于过高的热应力和应变，都可能产生淬火裂纹。淬火裂纹通常是不规则相交、无规律方向的呈现在紧固件表面。

检测要求：任何深度、任何长度或任何部位的淬火裂纹都不允许存在。

## 螺栓检测

### 1.2 锻造裂纹

产生原因：锻造裂纹可能在切料或锻造工序中产生，并位于螺栓和螺钉的头部顶面，以及凹穴头部隆起部分。

检测要求：锻造裂纹的长度 $L$ ： $L \leq d$ ；锻造裂纹的深度或者宽度 $b$ ： $b \leq 0.04d$ ； $d$ ---螺纹公称直径