

铝合金拉拔试验，m12化学螺栓拉拔试验

产品名称	铝合金拉拔试验，m12化学螺栓拉拔试验
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	70.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

铝合金拉拔试验，m12化学螺栓拉拔试验

皱纹

产生原因：皱纹是在锻造过程中，呈现在紧固件表面的金属折叠。在锻造的一次冲击过程中，由于体积不足和形状不一造成材料的位移而产生皱纹。

检测要求：位于或低于支承面的内拐用上不允许有皱纹，但在上述图示或产品标准中特殊允许者例外。在外拐角上的皱纹允许存在。

螺栓检测

1.8 切痕

产生原因：切痕是纵向或周向方向浅的沟槽，在锻造的一次冲击过程中，由于体积不足和形状不一造成材料的位移而产生皱纹。

检测要求：在光杆、圆角或支承面上，由于加工产生的切痕，其表面粗糙度不应超过 $Ra=3.2\mu m$