# 原装三星MLT-D1043 ML-1666硒鼓

产品名称	原装三星MLT-D1043 ML-1666硒鼓	
公司名称	珠海泛能打印机耗材有限公司	
价格	85.00/个	
规格参数	品牌:samsung/三星 型号:mlt-d1043 类型:硒鼓	
公司地址	中国广东珠海市南屏濂泉路3号2楼	
联系电话	86 0756 8676648 13676019688	

### 产品详情

### 宝贝描述

产品名称:原装正品三星(samsung) mlt-d1043标准硒鼓

(鼓粉一体)

颜色:黑色

硒鼓容量:a4打印纸 覆盖率5% 1500页

适用机型:三星ml-1666 ml-1661 ml-1865w ml-1861 scx-3201 scx-32

产品图片、参数等信息仅供参考,有可能会在没有任何提前通知的情况下进行产品升级或更改产品包装、产地的产品图片、参数等与实物不符,请以实物本身为准,我们保证销售的为合格产品,并且保证与当时市场上同有及时更新,敬请谅解。

## 宝贝展示

买家必读

以优质的产品为载体 , 以优惠的价格为内容 , 以优良的服务为保障 , 与合作伙伴共赢发展。

一、在本店购买的硒鼓在正常使用过程中如出现以下情况,属包退换范围:1、由硒鼓本身故障引起的异响;2 边、黑条、白条等影响打印质量的问题;(由于碳粉将用完引起的白条不

在保修范围内,当出现颜色浅或有白色区域时,只需将硒鼓从机器中取出,水平摇晃几下,再放

### λ

机器中,如白色区域更换位置,或还能正常打印几页,表明碳粉即将用完,如打大块白页,表明

碳

#### 粉已彻底用完)

二、用户使用本公司产品过程中,若产品出现下列情况,不属包退换范围:1、私自撕下或损坏贴有公司易碎封或相关带有粘性的纸张,导致感光鼓上有明显胶痕或伤痕;3、感光鼓表面有明显人为划伤,异物划伤或损伤或面有明显?ど耍鲎埠奂#?5、封条已拉,打印却无质量问题的;6、鼓壳断裂、再生加粉、鼓壳打洞破坏原有结容量低于50%;

#### 不同硒鼓寿命、成本、环保的比较

	一次性硒鼓	易加粉硒鼓	连供硒鼓	
寿命(1鼓加2次粉计)	5000页	4800页	15000页	
成本(15000页计)	3个鼓6瓶粉	3.1个鼓6.2瓶粉	1个鼓6瓶粉	
单个使用周期	12g/20g	20g	10g	
产生的废碳粉				
15000页所	156g	186g	10g	
排放的废粉总和				
15000页所丢弃的旧硒	3个鼓	3.1个鼓	1个鼓	
鼓个数				

温馨提示:2个月换一次鼓的用户建议用一次性硒鼓和易加粉硒,1个月换一次粉的用户建

#### 议用连供硒鼓

- 三、硒鼓使用小常识:
- 1、安装和取出硒鼓时,应先将打印机断电。
- 2、新硒鼓装入打印机前,应先轻摇几下,使碳粉松散和均匀,以保证打印效果。
- 3、应避免感光鼓芯直接接触光线,也不要用手接触感光鼓芯。
- 4、碳粉将要用尽,打印字迹不再清晰和均匀时,取出硒鼓轻摇几下,可继续打印几十页。
- 5、为避免影响正常办公,用户应随时保持一只新硒鼓备用。
- 6、用完的空硒应妥善包装存放,避免污染环境。
- 四、硒鼓常出现的几种现象及解决方案

硒鼓漏粉:除了外壳损伤以外,通常是运输过程中或者是由于某些客户在使用过程中,硒鼓内的磁棍积粉的 ,只要把鼓芯顺方向转几圈就可以了。

打印文件和鼓芯上同时出现1厘米以上同样宽的纵向黑道,一般客户也认为是漏粉:这是刮板出了问题,造成

打印文件上出现纵向得细黑道:通常是刮板和刮板边上的小刮片粘上了脏东西或者碎纸屑。

打印文件中出现横向的黑道:通常是硒鼓内的磁棍积了粉,顺着转几圈就可以了。

若打印文件上出现明显的底灰:通常是鼓芯或者碳粉出了问题。

打印文件颜色不匀,有名显的白道:从外面看磁棍还能不能看见碳粉,如果看见磁棍上有些地方有粉,有些 鼓碳粉以用尽。

如果打印机打出白纸一张:先检查打印机有没有问题,若没有问题,那就说明硒鼓在装配时出了问题。

营销qq:4000756580

营销邮箱:4000756580@b.qq.com 公司主要经营范围:(连续供粉硒鼓35a,36a.78a,88a,12a,

彩色硒鼓系列,惠普/佳能系列,松下系列,三星系列,兄弟/联想系列,爱普生系列,施乐系列,方正系列,美能达系列,戴网址:http://www.zh-fine.com