

# 珠海AB伺服控制器报警E61,E62代码维修E63,E64

产品名称	珠海AB伺服控制器报警E61,E62代码维修E63,E64
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	600.00/台
规格参数	项目:驱动器维修 专业技术:伺服驱动器维修 快速解决:E61代码
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

珠海AB伺服控制器报警E61,E62代码维修E63,E64

AB伺服控制器过流故障维修

1 AB伺服控制器过流故障是一个比较常见的故障，通常会导致控制器断电或设备停机。

2 维修AB伺服控制器过流故障，首先需要了解控制器的型号、规格和电路图等基本信息。

3 其次，需要检查控制器的电源和负载是否正常，以及检查控制器内部的电路板和元件是否有损坏或故障。

4 如果控制器的电源和负载正常，就需要进一步检查控制器的驱动电路和反馈电路，以确定是否存在过流故障。

5 如果控制器的驱动电路和反馈电路也没有问题，就需要检查控制器的控制信号和参数设置是否正确，以及检查控制器的软件是否存在漏洞或错误。

6 如果控制器的控制信号和参数设置正确，软件也没有问题，就需要进一步检查控制器的冷却系统、散

热器和环境温度等因素，以确定是否存在其他故障或影响因素。

7 后，根据检查和测试的结果，进行相应的维修和更换元件，并对控制器进行测试和调试，以确保其恢复正常运行。

AB伺服驱动器系列维修：3000、5000、5300、5500、5700、6000、6200、6500、7000、

罗克韦尔伺服放大器常见故障代码：E00、E04、E05、E06、E07、E09、E10、E11、E16、E18、E19、E20、E21、E30、E34、E35、E36、E37、E38、E39、E43、E49、E50、E54、E60、E61、E62、E63、E64、E65、E66、E67、E68、E69、E70、E71、E72、E73、E74、E75、E76、E77、E78、E79、E80、E81、E90、

2098-DSD-005、2098-DSD-005X、2098-DSD-010、2098-DSD-010X

2098-DSD-020、2098-DSD-020X、2098-DSD-030、2098-DSD-030X

2098-DSD-075、2098-DSD-075X、2098-DSD-150、2098-DSD-150X

2098-DSD-HV030、2098-DSD-HV030X、2098-DSD-HV050、2098-DSD-HV050X

2098-DSD-HV100、2098-DSD-HV100X、2098-DSD-HV150、2098-DSD-HV150X

2098-DSD-HV220、2098-DSD-HV220X、2098-DSD-005-DN、2098-DSD-005X-DN

2098-DSD-010-DN、2098-DSD-010X-DN、2098-DSD-020-DN、2098-DSD-020X-DN

2098-DSD-030-DN、2098-DSD-030X-DN、2098-DSD-075-DN、2098-DSD-075X-DN

2098-DSD-150-DN、2098-DSD-150X-DN、2098-DSD-HV030-DN、2098-DSD-HV030X-DN.

8 在维修过程中，需要注意安全和防护措施，避免对人身和设备造成损害。