

惠东水泵维修更换

产品名称	惠东水泵维修更换
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	连城:75KW 东方:22KW 凯泉:11KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

产品详情

在供水泵站维修改造方面，东莞优控机电工程有限公司一直秉承着专业的技术和丰富的经验，为广大客户提供优质的服务。本次我们为大家推荐的是产品系列。价格仅为168.00元/台，不仅xingjiabigao，而且产品参数完善。以下将从多个方面来介绍该系列产品的参数及特点。

南方

参数：功率37KW

南方供水泵站维修改造产品，以其强劲功率37KW，能够有效提高供水效率，为用户提供稳定的供水体验。

东方

参数：功率22KW

东方供水泵站维修改造产品，22KW的功率使其具备出色的运行能力，能够适应不同场景下的供水需求。

凯泉

参数：功率11KW

凯泉供水泵站维修改造产品，小巧轻便的设计，便于安装维护，11KW的功率能够满足中小型供水系统的需求。

格兰富

参数：功率55KW

格兰富供水泵站维修改造产品，拥有55KW的强大动力，能够快速高效地向远距离供水，满足用户对高水压的需求。

威乐

参数：功率37KW

威乐供水泵站维修改造产品，37KW的功率，可实现大流量的供水，适用于对供水量要求较高的场所。

连城

参数：功率75KW

连城供水泵站维修改造产品，功率高达75KW，为大型供水系统提供强力支持，能够稳定高效地供水。

以上是对系列产品的参数介绍，每款产品都有其独特之处，可根据实际需求进行选择。我们的产品不仅zhiyoujialian，而且具有可靠的性能和便捷的安装维护，能够为用户提供持续稳定的供水服务。欢迎各位客户前来订购，我们将竭诚为您提供满意的服务。

轴承过热 运行时，如果轴承烫手，应从以下几方面排查原因并进行处理：1)润滑油量不足，或油循环不良；2)润滑油质量差，杂质使轴承锈蚀、磨损和转动不灵活；3)轴承磨损严重；4)泵与电机不同心；5)轴承内圈与泵轴轴颈配合太松或太紧；6)用皮带传动时皮带太紧；7)受轴向推力太大，应逐一叶轮上的平衡孔的疏通。 泵耗用功率过大 泵运行过程若出现电流表读数超常、电机发热，则有可能是泵超功率运行，可能的原因：1)泵内转动部份发生磨擦，如叶轮与密封环、叶轮与壳体；2)泵转速过高；3)输送液体的比重或粘度超过设计值；4)填料压得过紧或填料函体内不进水；5)轴承磨损或损坏；6)轴弯曲或轴线偏移；7)泵运行偏离设计点在大流量下运行。