

BZ联体自吸清水泵壳（1.5KW-15KW）

产品名称	BZ联体自吸清水泵壳（1.5KW-15KW）
公司名称	温岭市大溪桃夏龙山电器配件厂
价格	337.00/套
规格参数	加工定制:否 品牌:龙山 型号:40bz-20
公司地址	温岭市大溪镇下郎桥村工业区
联系电话	86 0576 86301276

产品详情

产品概述 bz系列自吸泵是属离心式自吸水泵，它具有结构紧凑、操作方便、运行平衡、维修方便、效率高、寿命长、并有较强的自吸能力等优点。工作前只需保留泵体内储有定量引液即可，大大改善了劳动条件。适用范围1.适用于城市环保、生活用水、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却等。2.适用于输送清水和物理化学性质类似清水的其他液体。3.装上摇臂式喷头，又可将水冲到空中后，散成细小雨滴进和喷雾，是农场、苗圃、茶园的良好机具。4.可和任何型号、规格的压滤机配套适用，将浆料送给虑机进行压滤的最理想配套泵种。工作原理

泵体内没有储液腔，并通进上方的回流孔和下方的循环孔与泵的工作腔相通，构成的轴向回流外混式系统。泵停止工作后，泵内腔已储有一定容积的液体。当泵启动时，泵内的储液在叶轮的作用下，夹带着空气被向上抛出，液体通过气液分离室的回流到工作腔，气体被排出泵外，使泵内形成一定的真空度，达到自吸的作用。启动前的准备及运行

- 1、检查泵底座、泵盖等连接部位的紧固件有否松动？如有松动应固紧。
- 2、用手盘动电机风叶是否有卡住或异响等现象？
- 3、打开泵上方的加水阀门，加入储液水不少于泵体容积的三分之二，关闭阀门。以后开机不需再灌引水。
- 4、接上电源试转一下，从电机端看，为逆时针转向。（严禁反转）
- 5、开机工作，观察泵运行是否正常？若有异常现象，应找出原因，加以排除。

常见故障分析及其排除方法

故障现象原因分析排除方法

泵不出水

- 1、泵体内未加储液或储液不足
- 2、吸入管路漏气
- 3、电压过低
- 4、吸程太高或入管路太长
- 5、电机运行方向不对
- 6、缺相
- 7、抽送介质密度较大或粘度较高
- 8、扬程过高

- 1、加足
- 2、消除管路漏气现象
- 3、调整电压
- 4、减低吸程或缩短管路
- 5、调整电机方向
- 6、检查线路进行修复
- 7、用水冲稀降低浓度或降低粘度
- 8、改泵或降低扬程

泵出水不足

- 1、因使用不当，叶轮流道或吸入管路被堵塞
- 2、叶轮磨损严重
- 3、密封圈损坏（口环处）

- 1、消除堵塞物
- 2、更换叶轮
- 3、更换水泵杂音及震动较大

- 1、流量超过规定范围
- 2、底脚不稳
- 3、轴弯曲
- 4、泵轴和电机轴不同心
- 5、水泵内进入杂物
- 6、轴磨损严重
- 7、泵内进入大量气体

- 1、调整
- 2、加固
- 3、校正或更换
- 4、重新调整、安装
- 5、清除
- 6、更换
- 7、检查进水管路电机发热

- 1、流量过大，超载运行
- 2、碰擦
- 3、轴承损坏
- 4、电压不足

- 1、关小出口阀
- 2、检查排除
- 3、更换
- 4、稳压泵泄露

- 1、连接螺栓松动
- 2、密封件磨损
- 3、泵体有砂孔或破裂
- 4、密封面不平整

- 1、固紧
- 2、更换
- 3、焊补或更换
- 4、修整

"厂家直销BZ联体自吸清水泵壳（1.5KW-15KW）"的产品别名为自吸泵，型号是40BZ-20，规格为40BZ-20, 50BZ-25,65BZ-15,50BZ-32,65BZ-20,50BZ-35,65BZ-30,50BZ-50,65BZ-40,80BZ-30,100BZ-20,100BZ-32,80BZ-50，适用范围是生活用水建筑化工制药，品牌为龙山，加工定制是否