

# 台州玉环机械打井，台州玉环养殖业打水井钻井施工团队

产品名称	台州玉环机械打井，台州玉环养殖业打水井钻井施工团队
公司名称	泉丰源钻井工程有限公司
价格	199.00/件
规格参数	泉丰源打井:10-100 潜孔钻井:10-2000 浙江:全域打井
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	13291910010 13291910010

## 产品详情

起钻时打开大钩销子主要是利用钻具在井筒内的自由方向灵活转动，有利于顺利的起钻；下钻时打开大钩销子主要是防止钻杆上扣时钢丝绳打扭，同时二层台、井口操作方便灵活。

5、为什么有时下钻中途要循环泥浆？

1) 井下较长时间未下钻，或上次起钻前因其他原因未循环好泥浆，防止泥浆性能变坏开不开泵。

2) 井下地层有坍塌现象。

3) 泥浆性能由于盐水、石膏等污染而变坏。

4) 井下有轻微漏失。

5) 井下情况复杂，经常开不开泵。

6) 复杂深井或超深井，或已钻开高压油气层，要分段处理泥浆。

如不中途循环泥浆会造成下钻遇阻，下钻完不开泵，或泵压过高憋漏地层。

6、下完钻不开泵是什么原因？该怎么处理？

下完钻不开泵的原因：

- 1) 本次下钻时大量更换钻具，钻具水眼内有脏物堵塞钻头水眼。
- 2) 下钻时钻具内掉了东西，如铅油刷子、手套、棉纱等物。
- 3) 下钻中由于井壁坍塌严重倒返泥浆，钻屑带入钻具，堵住钻头水眼。
- 4) 冬季地面管线或钻具冻结。
- 5) 井壁泥饼厚，又夹大量岩屑，下钻时挤入钻头堵死水眼。
- 6) 井壁泥饼厚，使钻头泥包，泥浆不能上返，如下部有渗透层还易憋漏地层。

处理方法：

如开不开泵，先要排除地面因素（如旋塞、闸门未打开）；然后处理井下问题，应大距离活动钻具，用小排量慢慢开泵，如无效应起出部分钻具再用小排量慢慢开泵，如无效应赶快起钻，以防井下恶化，造成卡钻。

7、打钻中间突然水龙头或水龙带坏了，不能循环泥浆，应该怎么正确处理？

打钻中水龙头漏泥浆或水龙带坏了，进行修理时，首先应当起钻100-200m钻具到安全井段，一面专人活动钻具，一面组织人力抢修或更换，如井下情况复杂，应把钻具起到技术套管内；无技术套管将钻具全部起完或起到表套内，不准接上方钻杆把钻具放在井内修理水龙头，或更换水龙带，以防钻具卡钻。

8、钻进中井口返出泥浆减少或不返泥浆，是什么原因？如何处理？

首先检查地面管汇、泵等是否有问题，如地面正常，就是井下漏失，原因有：

