

西门子1PH7135-2QF00-0BJ0航空插头坏 编码器坏维修

产品名称	西门子1PH7135-2QF00-0BJ0航空插头坏 编码器坏维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	西门子:电机轴承维修维修公司 1PH7:航空插头坏专业维修 德国:编码器损坏原装更换当天好
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子伺服电机快速维修，伺服电机维修故障修复范围包括：通电报警、过载、过压、过流、不能启动、启动无力、运行抖动、失磁、跑位、输出不平衡、编码器报警、线圈烧，进水，进油，编码器损坏、位置不准一通电就报警一通电就跳闸 磁铁爆钢卡死转不动 编码器磨损 电机发热发烫维修电机运转异常、高速运转响声（噪音）大，刹车失灵维修等。

温馨提示：客户在确认是伺服电机的问题后，请勿自行拆卸

检查或交给非人士，以免造成不必要的经济损失！早联系，少损失！

1系统上电后，系统没有反应，电源不能接通

- 1) 外部电源没有提供，缺相或外部形成了短路
- 2) 电源的保护装置跳闸形成了电源开路
- 3) PLC的地址错误或者互锁装置使电源不能正常接通
- 4) 系统上电按钮接触不良或脱落
- 5) 元气件的损坏引起的故障（熔断器熔断、浪涌吸收器的短路等）

西门子伺服电机（更换编码器报警）维修，1PH7伺服电机:

1PH7105-2NF20-0BD0 1PH7107-2NF00-0BA2 1PH7107-2NF02-0BA0
1PH7107-2NF20-0BD01PH7131-2NF02-0CK0 1PH7133-2ND02-0CJ0 1PH7135-2NF00-0BA0
1PH7135-2NF03-0BA01PH7137-2ND00-0BJ0 1PH7137-2NG02-0CA0 1PH7163-2ND03-0BA0
1PH7184-2NT30-0GJ01PH7186-2ND00-0AA0 1PH7186-2NF00-0AA0 1PH7224-2NC00-0GJ0
1PH7224-2NC30-0GJ0 1PH7101-F 1PH7103-D 1PH7103-F 1PH7103-G 1PH7105-F 1PH7107-D 1PH7107-F
1PH7107-G 1PH7131-F 1PH7133-D 1PH7133-F 1PH7133-G 1PH7135-F 1PH7137-D PH7137-F
1PH7137-G1PH7163-B 1PH7163-D 1PH7163-F 1PH7163-G 1PH7167-B1PH7167-D 1PH7167-F
1PH7167-G 1PH7184-T 1PH7184-D1PH7184-E 1PH7184-F 1PH7184-L 1PH7186-T 1PH7186-D
1PH7186-E 1PH7224-C 1PH7224-D 1PH7224-F 1PH4103 1PH4105 1PH4107 1PH4133 1PH4135
1PH4137 1PH4138 1PH4163 1PH4167 1PH4168 1PH4103-4F26;