

# 海沧定做汽车油泵电阻片 厚博电子

产品名称	海沧定做汽车油泵电阻片 厚博电子
公司名称	佛山市南海厚博电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇新农社区青塘大道5号
联系电话	13925432838 13925432838

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市南海厚博电子技术有限公司

喷雾干燥获得的粉料颗粒太粗并且硬度过大

实践证明，一般喷雾干燥得到的粉料平均颗粒范围在80-100  $\mu\text{m}$ 。试验表明如果粒径在130  $\mu\text{m}$ 以上，而且由于浆料的固体浓度低于67%时，就会形成空心球颗粒的空洞比较大。

再者，根据笔者对于几个厂家压制的电阻片坯体端面及断面观察，发现即使在坯体密度达到3.20g/cm<sup>3</sup>的情况下，也存在有多少不一未被压碎的颗粒，如图1明显可见的颗粒状态。

生产过程对于每批氧化锌的混合浆料过筛后的残渣要注意观察，如果有煤粉残留就不要再使用，采取退货并追究供货商的赔偿责任。此情况曾经遇到过由于氧化锌中有煤粉，造成大量电阻片报废，退货并赔偿损失的先例。特别是进入浆料混合罐及各种工器具表面及容器中，进而进入浆料或者粉料中；导致经常出现磨片后的电阻片端面有状气孔，方波试验时就会在处引起击穿，每年报废大量电阻片；而在几年后改用以后就再也没有出现过以上情况。必须严格控制浆料的固体浓度尽可能高，以减小颗粒中空洞。需要控制造粒料的粒度范围，定做汽车油泵电阻片，平均粒径不要超过100  $\mu\text{m}$ ，以减小空心颗粒的空洞。颗粒不规正空心度大粉料压制坯体端面气孔状态。有些坯体还表现出端面不平及颜色不一的状态，如图6所示。端面不平可能与模头不平有关；颜色不一致说明与添加剂细度粗，以及与氧化锌混合不均匀有关。这些都是影响电阻片气孔率和终性能的因素。海沧定做汽车油泵电阻片-厚博电子由佛山市南海厚博电子技术有限公司提供。“电动工具电阻片,发热片,陶瓷板,线路板”选择佛山市南海厚博电子技术有限公司，公司位于：佛山市南海区丹灶镇新农社区青塘大道5号，多年来，厚博电子坚持为客户提供好的服

务，联系人：罗石华。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。厚博电子期待成为您的长期合作伙伴！