

## 50机芯 三联仪表机芯配件制造 50机芯开发

产品名称	50机芯 三联仪表机芯配件制造 50机芯开发
公司名称	武义县三联仪表机芯厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县环城南路中心巷3号
联系电话	15058590762

### 产品详情

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力表机芯生产厂家同您分享不锈钢压力表的误差是怎么造成的：

在测量期间，还可能会遇到不锈钢压力表的指针出现异常的抖动，或者是不动的情况。前者主要是由于游丝的损坏、连杆或齿轮连接螺栓不活动、中心轴弯曲、管道堵塞等。而后者则主要是由于不锈钢压力表的三通旋塞故障、管道堵塞、指针卡住或齿轮松动等

期待您在线留言或者来电咨询！

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力表机芯厂家同您分享压力表如何诊断零碎毛病的技巧：

- 1、向轴承体内参与轴承光滑机油，察看油位应在油标的核-心线处，光滑油应及时转换或弥补。
- 2、拧下真空泵泵体的引水螺塞，灌注引水(或引浆)。

期待您在线留言或者来电咨询！

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力表机芯厂家同您分享精密压力表的安装方法：

安装高度的确定：安装高度应适合工作人员观察，与一般人的视线平齐，即1.5m~1.6m，对于高压力应高于一般人头部，即1.7m~1.8m左右。当压力表安装位置与测压点位置垂直相距很大时，应进行液柱差的修正。修正数值等于仪表与测压点垂直高度差的导管内液柱产生的压力值。在仪表高于测压点时，加上此修正值；反之，仪表低于测压点时，应减去此值。

期待您在线留言或者来电咨询！