

12年度农业部指定，高效，无损玉米脱皮机

产品名称	12年度农业部指定，高效，无损玉米脱皮机
公司名称	新沂市精工机械设备厂
价格	800.00/台
规格参数	加工定制:是 产品类型:全新 适用对象:玉米
公司地址	中国 江苏 新沂市 新沂市工业园珠江路41号
联系电话	86 0516 88689123 15952295508

产品详情

精工牌玉米扒皮机基本概况

玉米剥皮机，属于玉米加工机械。其主要包括机身，机身上设有进料口，动力座与机身连接，工效0.85~1.25万个/h，剥净率80%~95%，破碎率低于1%，损失率低于2%。能够很好地完成玉米剥皮作业，替代手工操作，提高工作效率。

技术参数

外型尺寸：1520*460*760mm；

整机重量：60kg（不含电机）；

主轴转速：560转/分；

12年新款玉米剥皮机

电机轮：70mm；

生产率：1500kg/小时；

脱净率：98%；

配套动力：1.6kw-2.2kw/2极电机

结构原理

- 1、机架
- 2、进料斗
- 3、橡胶脱皮滚筒
- 4、电机
- 5、v带轮
- 6、v带
- 7、玉米皮出口
- 8：玉米棒出口

该机主要有机架、进料斗、滚筒、出料口等组成。

原材料通过进料口进入滚筒室，由滚筒体通过旋转、摩擦、挤压和推进，将玉米皮脱落，玉米皮和玉米棒自动从各自的出口排出。

注意事项

- 1、安全防护装置未上好前不得启动机器。
- 2、作业场地应宽敞，保证通风及防火，操作者穿戴要整齐，长发扎起固定，电源开关应靠近操作者，以便发生故障时尽快断电源。严禁硬杂物进入机内，以免造成人为的机器损坏。
- 3、检查机器时，必须熄灭动力。
- 4、检查各部件是否损坏，应及时更换和维修，严禁机器带病作业。
- 5、检查电路是否安全可靠，以确保操作人员的安全。
- 6、作业过程中，应注意观察、检查、紧固各传动部件螺栓，以保证机器安全工作。
- 7、作业的过程中，作物的喂入要连续、均匀，喂入量适中，否则将影响作业质量和效率。作业结束时不能立即停机，应继续运转3~5分钟，让机内物料全部排尽后方可停机，否则易造成机内堵塞。
- 8、发生堵塞时，应立即停机，待机器完全停止后方可进行清理。
- 9、机器在运转时，手及手臂不得触及滚筒，不得打开或拆下防护罩，机器工作时排草口不得站人（见安全注意事项及安全标志），以免发生人身伤害事故。
- 10、运输转移时应平抬平放，不得重摔、不得倒置，以免机架或零部件变形损坏。

具体操作

- 1、首先将机器放在平坦坚实的场地上，机器必须稳妥水平着地。
- 2、检查各部位螺栓的紧固情况。如有松动，必须重新紧固。
- 3、检查易损部件。如有损坏必须按照厂家规定的规格进行更换，不允许机器带病作业。
- 4、检查电路线是否安全，禁止在漏电的情况下工作。
- 5、动力挂接。动力的大小必须与机器相匹配，不可随意选用。
- 6、调整皮带。皮带的松紧要适宜，过松皮带易打滑造成转速不足，而影响使用甚至造成机内堵塞，过紧则造成电机负荷过重发烧以及机器上轴承发烧而影响使用寿命。用手拨动皮带轮，确认各传动系处于正常状态。点动机器，确认旋转方向正确后，开机空运转5~10min，应无异常震动和噪声（此时所有人员均应远离机器），确认一切正常无误后应先进行试脱，根据脱粒质量有针对性的进行调节，达到满意效果后进入正常作业。

保养存放

作业前检查：

- 1、检查各部件应处于完好状态，故障应及时排除。检查各部位螺栓紧固情况，如有松动必须紧固。
- 2、清除前次作业后的残留籽粒及杂物，对机器进行全面检查，轴承等各回转部位每班均应加注润滑油。

作业后的检修：

- 1、班次作业后检查各部位螺栓紧固情况，并对机器进行保养。每季作业完毕后应进行全面检查，如有损坏或磨损严重的机件，应及时修复或更换，以保证下个脱粒季节使用。
- 2、保养检修后的机器，应将其内、外清理干净，放置在干燥、通风的室内。机器不应直接放到地面上，以免受潮。油漆如有脱落应补刷，无漆部件应涂防锈油。
- 3、定期向各轴承加注润滑油，一般新机第一次使用10天后加注一次，以后每个月加注一次。轴承的更换应由专业维修人员进行，以免影响整机的装配质量。

易损件表

名称	型号	数量
轴承	6205	4支
三角带	a1346	1根

故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
脱皮不净	1、喂入作物过多；2、滚筒转速不足；3、作物太潮湿；	1、适当减小喂入量；2、调整皮带松紧，调整滚筒转速；3、作物晒干后再脱皮；

电机负荷大发烧	1、喂入作物过多；2、皮带过紧；3、电压不足；4、电机故障。	1、减少喂入量；2、适当调松皮带；3、专职电工检查排除；4、维修或更换电机。
排渣口堵塞	1、转速不足；2、作物潮湿；3、喂入量过多；	1、调整转速；2、脱粒前应将作物晒干；3、喂入适量、均匀。

三包服务

- 1、本机实行三包服务，整机从购机之日起三个月内如有影响作业的非人为质量问题，厂方负责保修包换。
- 2、三包原则为先修、后换、再退，能修复的不换新机。
- 3、易损件不属保修范围，如：滚筒轴承、三角带。
- 4、不实行三包的情况：
 - (1) 因使用、维护、保养不当造成损坏的；
 - (2) 用户违规自行改装、拆装、调整机器的；
 - (3) 无三包凭证和有效发票的；
 - (4) 规格型号与发票不符的；
 - (5) 出厂日期、产品编号等标识不齐或改动的；
 - (6) 未保持损坏原状的；
 - (7) 因不可抗力造成的故障。
- 5、三包期外和用户使用不当损坏的机器，可到购机单位进行有偿修理，也可向本厂办理配件邮购。
- 6、如果用户不遵守本说明书的规定，所造成的任何损失后果自负。

江苏新沂市精工机械设备厂

精工秉承“精益求精出一流产品，追求卓越创世界品牌”

公司厂址：江苏省徐州市新沂工业园（市内乘8路，9路，10路，106路公交车陈相转盘道下车即到）

公司销售部经理：陈经理

手机：15952295508

公司电话：0516-88689123

公司传真：0516-88689123

联系qq：983916707

阿里旺旺：jsjinggongjixie

公司网址：www.jgjxc.com.cn

"12年度农业部指定，高效，无损玉米脱皮机"的外型尺寸为1520*460*830（mm），功率是2.2（Kw），动力类型为电动，总损失率是1（%），加工定制为是，割幅是1200，类型为剥壳机，重量是60（kg），自动化程度为全自动，型号是JG120，机器大小为小型，适用对象是玉米，适用领域为农业，生产厂家是精工机械，品牌为SEIKO/精工，产品类型是全新，喂入量为3000（kg/s）