





行业资讯：

绝缘靴的制造方法包括胶乳浸渍和橡胶模压两种，其中胶乳浸渍靴是将乳胶液浸渍靴模而成，而橡胶模压靴则是将天然橡胶经压片、模压、硫化或浸模成型的五指靴。

在使用绝缘靴时，应注意以下几点：

绝缘靴应与电压等级相符，严禁超电压等级使用。

使用前应检查绝缘靴是否有破损或老化现象，若发现破损或老化应及时更换。

在使用绝缘靴时，应注意保持其清洁和干燥，避免油脂、污垢等污染。

在使用绝缘靴时，应注意与带电设备的距离，以保持有效的绝缘长度。

在使用绝缘靴时，应注意穿戴方式正确，避免穿戴不正确导致足部受伤或靴子破损。

总之，绝缘靴是一种重要的安全防护用品，在使用时应严格按照规定要求进行穿戴和使用，以保证作业安全。