

朝阳发电机出租《京津冀一体》静音发电车

产品名称	朝阳发电机出租《京津冀一体》静音发电车
公司名称	聊城市亿伏安电力设备有限公司
价格	380.00/台
规格参数	康明斯:500千瓦 沃尔沃:800千瓦 小松:小松
公司地址	各地均有办事处公司
联系电话	18606357777 13366086681

产品详情

朝阳发电机出租《京津冀一体》静音发电车

主营《发电机出租》.《发电机租赁》《出租发电机》《租赁发电机》发电机维修 当上柴柴油发电机组在运行中，喷油泵突然不喷油可能会造成柴油发电机组停止运行，进而会影响到正常的供电。其实出现喷油泵不供油现象是跟平时护理不当有很大的关系，柴油发电机组喷油泵不供油严重的可能要换一个泵，不严重的可能换个输油管就行了。

江苏星光发电设备有限公司经营各类品牌发电机，主要有柴油发电机组，康明斯发电机，沃尔沃发电机，帕金斯发电机、道依茨发电机、广西发电机、南宁发电机、桂林发电机、柳州发电机、玉柴发电机组等。购机服务售前售后一条龙。柴油发电机组喷油泵不供油的原因。

邮箱中无油或油开关未打开。 柴油滤清器堵塞。

油路中存有大量空气。 喷油泵柱塞弹簧折断。 柱塞偶件（柱塞与柱塞套筒）过渡磨损。

柱塞卡住。 柱塞的螺旋槽位置装错。 出油阀磨损或出油阀有污物垫起。

出油阀弹簧折断或弹力减弱。 出油阀与柱塞套筒的平面不严（如有杂质），柴油从面的缝隙中泄露掉，顶不开出油阀而造成喷油泵不供油。

出油阀破裂。

如果是各缸均不供油，则柴油机根本不能工作。如果是个别缸不供油，则柴油机启动困难，就是启动了，工作也不平稳。发现此故障后，首先检查柴油箱是否有柴油，油箱开关是否打开，油箱的通气孔是否堵塞。然后，旋开柴油滤清器和喷油泵的放气螺钉，用手油泵泵油或靠柴油的重力自流（视不同的机型而定）。如在放气螺钉处的柴油中夹有气泡，说明油路中已有空气漏入，应查明原因，是由于箱内的柴油不足，还是油管接头松动或油管破裂及各密封垫不严密。排除故障后，继续用手油泵泵油或靠柴油的重力自流，至柴油中不夹气泡为止。然后旋紧放气螺钉及手油泵。如果在用手油泵泵油或靠柴油的重力自流时，觉得来油不畅，说明低压油路有堵塞之处，应检查柴油滤清器及低压油路是否堵塞，如果低压油路中有漏油之处也会引起来油不畅。若经检查均属良好，则故障就在输油泵内部，应拆卸检查。若输油泵也没有问题，则故障在喷油泵上。对组合式喷油泵而言，这时可将喷油泵侧盖卸下，将

油门手柄停止供油位置，用旋具撬动喷油泵柱塞弹簧座，做泵油，检查柱塞弹簧是否折断，柱塞是否卡住。同时，也应检查调节齿圈的螺钉是否松脱，而引起供油量改变。若经检查均属良好，这时需检查柱塞偶件的磨损程度和出油阀的密封性。