

北美 CANON PGI-225BK CLI-226BK 全新兼容墨盒 带芯片

产品名称	北美 CANON PGI-225BK CLI-226BK 全新兼容墨盒 带芯片
公司名称	中山梦彩打印耗材有限公司
价格	4.00/个
规格参数	品牌:梦翔
公司地址	中山坦洲坦神南路146号立晖河畔A区厂房7楼销售部 邮编：528467
联系电话	0760 86731468 13427728424

产品详情

产品名称:佳能canon系列新品兼容墨盒

产品型号:pgi-225bk cli-226bk cli-226c cli-226m cli-226y cli-226gy

适用机型:canon pixma mg8120/mg6120/mg5220/mg5120/mg5210/mg5320canon pixma ip4820/ip4810/ip4920canon pixma ix6520canon pixma mx882

颜色:黑色,小黑色,蓝色,红色,黄色,灰色

墨水容量:225pgbk 25ml 226bk c m y gy 各15ml

提供oem代加工，量大价格优惠。

保质期：2年

包装：真空袋或彩盒

售后：本产品属于兼容耗材，产品有任何质量问题可无条件退换货，来回运费由我司承担。

本工厂主要提供加工epson兼容墨盒，兄弟兼容墨盒，柯达兼容墨盒，佳能兼容墨盒，利盟兼容墨盒，hp不带头墨盒，连续供墨系统，提供oem代加工，量大价格优惠，可详谈。

墨盒使用说明:

1) 墨盒的储存

- 将墨盒放在室温环境下，避开阳光，强光线和热源存放。打印机墨水的保存温度为-20 ~+40 ，当环境温度，可能影响墨水的化学稳定性。
 - 在墨盒未上机安装使用前，切勿撕开墨盒的外包装及气孔封条。
 - 在墨盒拆封后，应尽快将它安装到打印机上，否则有可能会引起墨盒漏墨水或喷不出颜色。
- 为达到最好的打印效果，请最好在安装墨盒后的六个月内使用完

2) 更换墨盒

墨水指示灯亮起时，表示墨水已用尽，此时需更换墨盒。墨盒放入打印机后，在未确定更换前，不要将其取下进入喷嘴而影响打印效果。同时电脑显示的墨量也会产生误差。喷墨打印机一般在一星期内应开机打印，否则纸张及空气中的尘埃产生凝固现象。所以使用喷墨打印机时应注意，在长时间没有打印的情况下，应清洗至喷嘴。

3) 安装墨盒

- (1)、当红色墨尽指示灯开始闪烁或持续亮着时，请立即更换墨盒，可避免因打印机内存的电子记忆所造成的。前务必撕开净气孔封条(即黄色贴纸)，并确保每个气孔完全通畅，然后将其安装到打印机上，扣好保护夹，按清洗键。
- (2)、安装新墨盒后，首先必须进行一次喷嘴检测，遇检测打印图案断线或某种颜色打不出时，仍需再清洗打印头。打印图案会严重缺色或偏色。
- (3)、当任何一个墨盒无墨水或未安装时，即使其他墨盒中有墨水，打印机也无法工作。
- (4)、新墨盒一旦落机，在更换前切勿可取下。
- (5)、除非要更换墨盒，通常情况下不要打开墨盒保护夹，否则墨盒可能无法使用

4) 清洗和自检打印头的方法

- (1)、通过电脑，利用打印机软件中的应用工具栏进行喷嘴检测和打印头清洗。
- (2)、按住打印机自身的清洗键3秒钟可清洗打印头，自检需先关机再同时按住进纸键和电源键3秒钟即可。
- (3)、上述两种方法以第一种方法效果较佳。每次安装新的墨盒时，一般要清洗打印头2-3次。
- (4)、每清洗一次打印头后，均要进行一次喷嘴检测。切勿偷懒，否则将会影响打印效果的检测而浪费墨水!
- (5)、若多次清洗仍不能改善，不要取出墨盒，建议让它在机内暂放几个小时，也能改善。
- (6)、清洗打印头将消耗墨水，因此仅在打印质量有问题才清洗打印头。

5) 判断打印机墨盒是否有墨

一般的，打印机墨盒中的墨水在耗尽之前，会有些前兆，现象一般有下面几种：

- 1.打印质量下降，例如：黑色墨迹变浅;彩色内容发生偏色;或者打印区域有空白的地方(即已经无法喷出墨水了)
- 2.每次打印时，前面的几张纸效果还可以，但是打印一两张后，字迹明显变浅，甚至消失，成为空白纸张。放置一段时间后还是出现类似的情况，不过字迹越来越浅直至首页字迹也很浅甚至空白。
- 3.打印机脱机自检时根本不能上纸，而是墨盒指示灯闪烁。

一般的，如果打印机根本没有任何上纸的迹象，例如有上纸的声音，出现试图卷纸的动作等，就出现了"进纸/墨盒"故障。有时墨盒还自动移动到中间的位置，那么就是墨盒的问题了，这时如果重新安装墨盒故障照旧，就需要更换墨盒。

6) 使用墨盒注意事项

- 1) 墨盒在上机使用前不要长时间倒置及避免强光照射或高温环境;
- 2) 当打印过程中，墨尽显示灯开始闪烁时，则表示墨水将用尽，此时仍可连续打印数张，直至显示灯停止闪烁立即换墨盒;
- 3) 墨盒拆封后要立即上机使用(防止空气进入喷嘴口);
- 4) 新墨盒上机后要清洗打印头2-3次，直到自检图案符合要求为止(因为墨盒在生产过程中虽经过抽真空处理，但仍有空气存在，在长途运输中可能使少量空气上升至出墨口，导致影响打印效果);
- 5) 墨盒未使用完时，最好不要取下，以免造成墨水浪费或打印机对墨水的计量失误。
- 6) 影响打印质量的因素很多，除墨盒质量外还有介质的选择，原图片的清晰度，打印时的输出分辨率等，以便做出正确判断;
- 7) 打印机应经常应用，即使不进行打印，也要保证每周至少开机一次;
- 8) 不要在打印工作时将手伸入打印机或触摸墨盒;
- 9) 切勿使用超过有效期的墨盒。

"北美 CANON PGI-225BK CLI-226BK 全新兼容墨盒 带芯片"的颜色为黑色,红色,黄色,蓝色,小黑色,灰色,五色套装,六色套装,适用品牌型号是CanonPIXMAMG8120/MG6120/MG5220/MG5120/MG5210/MG5,型号为PGI-225BKCLI-226BKCLI-226CCLI-226MCLI-226Y,填充性是不可填充,品牌为梦翔,墨盒容量是225PGBK25ML226BKCMYGY各15ML,售后类型为店铺三包