

济南计算机电缆厂家直销2023已更新（今日/流程）

产品名称	济南计算机电缆厂家直销2023已更新（今日/流程）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

屏蔽电缆RVVP 8*0.2*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 、一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70。3、敷设电缆的温度不低于0。4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

试验工作时，应遵照电业安全工作规程的有关规定。大家肯定会想低烟无卤阻燃电缆性能这么好，为啥还会产生裂纹，那么这就要想起一句老话：还怕火炼呢，性能再好也得看你怎么用吧。接下来让天成线缆告诉你吧。低烟无卤阻燃电缆产生裂纹的原因使用和储藏条件用聚作基础材料的无卤低烟对温度比较。当温度发生的变化很大时，因冷缩引发的内应力常界面裂纹。如设在北边用户将无卤阻燃电缆的成品线盘放置在用户场所。且没有外容器的前提下，一周后发现几乎所有盘的朝阳面上都有纵向裂缝，长度早已达到电缆线盘的1/2周。通过对线缆盘具进行分析，发现两面温差大、弯曲应力过大时，两面都是会产生原材料开裂。聚合物性质由于氢氧化铝等阻燃剂填充较高的氢氧化镁使聚抗压强度下。