

渭南西门子模块PLC代理商-高压变频器，电机总代理

产品名称	渭南西门子模块PLC代理商- 高压变频器，电机总代理
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

我司长期***供应产品：西门子授权代理商优点详尽详细如下：

- 1、 SIMATIC , PLC、 S7-200、 S7-300、 S7-400、 S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET200
- 2、 逻辑思维控制器 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等
- 3、 SITOP 系列产品可调稳压电源 24V DC 1.3A、 3A、 10A、 20A、 40A
- 4、 HMI 触摸液晶屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、可调稳压电源传动系统
- 5、 变频调速器MICROMASTER系列产品：MM、 MM420、 MM430、 MM440、 G110 , G120,V20,V90,ECO MIDASTER系列产品：MDV 6SE70系列产品（FC、 VC、 SC）
- 6、 全源数据直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70 系列产品SIEMENS 加工中心 直流伺服电机
- 7、 840D、 802S/C、 802SL、 828D 801D：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
- 8、 伺服驱动：6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

可以下载程序说明与 PLC

的PPI已经连接，CPU224XP含有两个Port口，分别是Port0和Port1口，当你在线减少时跳出无法连接警告，说明你程序中的Port口被PPI口占用了；

- 1、检查你是否打开了另外一个step microwin软件导致PPI口冲突；
- 2、检查程序中是否有Port口作为通信口使用，比如Modbus Rtu通信；
- 3、PLC停电重启看看问题是否还在，更换Port口尝试；
- 4、插拔编程电缆或者通信电缆时要先将PLC处于Stop状态。

你是否存在下载的程序中有修改通讯口的程序段？或者将plc运行状态开关拨到stop位置，看通讯是否能够连接。

如果是，那么，你修改的通讯口有ppi修改为其它通讯模式了。

换一个通讯口再试试。

为啥不改成中文，能选择程序监控，不是软件的问题，，梯形图监控正常吗

检查一下的本地电脑IP地址，是否和CPU处于同一个网段电脑IP是自动分配或者是不在同一个网段会引起这种情况。