

苏州立式加工中心维修金捷

产品名称	苏州立式加工中心维修金捷
公司名称	苏州市吴中区胥口金捷数控机床经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	暂无
联系电话	0512-65985391 13625277486

产品详情

苏州立式加工中心维修13625277486金捷 苏州金捷数控机床维修中心是一家专业从事数控机床维修及改造的高科技企业。公司涉及范围：机床加装功能、组装、配电、重装数控系统、及旧设备维修、改造、翻新数控铣床的控制系统为fanuc om，在进行回零操作(返回参考点)时，机床正方向移动很小一段距离就产生正向超程报警，按复位按钮不能消除。停电后再送电，机床准备正常，但进行回零操作还是报警。

从现象上看是通电后机床所处的位置就是机床零点，再向正向移动就产生软件超程保护，所以只能向负方向运动。该现象明显是由于cnc软件越程参数失控造成的，只要修改cnc参数即可。

机床电后，将软件越程参数ltixi、ltizi(143、144号参数)的设置量改为+99999999，然后进行正确的回零操作，回零完毕后，将上述参数改为原设定量即可。苏州数控机床维修|苏州加工中心维修|苏州cnc维修|苏州机床大修|苏州卧式加工中心维修|苏州立式加工中心维修|常熟机床大修,苏州数控机床维修公司：公司理念：客户的满意是我们的动力，精湛的技术促使我们的发展。电话：0512-65985391
传真：0512-65985391 手机：13625277486 在线qq：2502834424 网址：www.szskwx.com
地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路61号市场63号www.tuyum.net