

西门子V90伺服器无显示维修第一时间解决故障

产品名称	西门子V90伺服器无显示维修第一时间解决故障
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:欠压跳闸 V90:无显示 报编码器故障 德国:专业解决疑难杂症
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子V90伺服器无显示维修时间解决故障

常见故障

缘故

解决

F1000:内部结构软件错误

信息类别：硬件配置/软件问题(1)

反映：OFF2

回复：通电

出现了一个内部结构软件错误。

剖析常见故障油压缓冲器。

为所有部件通电（关闭电源/通电）。

将固件下载到*新版本。

联络热线电话。

拆换控制模块。

F1001:浮点型出现异常

信息类别：硬件配置/软件问题(1)

反映：OFF2

回复：通电

在含浮点数基本数据类型的指令中出现异常。

为所有部件通电（关闭电源/通电）。

将固件下载到*新版本。

西门子6RA80直流调速器显示：F30001/F30002/F30003/F30005/30006/F30011/F30012/F30025/F30037/F30040/F30045/F60004/F60005/F60006/F60008/F60010/F60042/F 故障维修 F004电枢电源板缺相故障、F006欠电压故障维修、F001 电子板电源故障F004 电源电路板缺相故障F005 励磁板故障F006 欠电压故障F007过电压故障 F009 进线电源频率故障F011 GSST1 电报故障F012 GSST2 电报故障F013 GSST4电报故障F030 电枢电流过大导致脉冲封锁F031 速度调节器监控F03 F040 故障激活F042 测速机故障F046模拟可设置输入故障F048 编码器故障F050 优化不通过F052 优化中断F062 内部存储器故障