

西门子6RA80电机直流调速报警F60008和F60005电源缺相维修

产品名称	西门子6RA80电机直流调速报警F60008和F60005电源缺相维修
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子6RA80电机直流调速报警F60008和F60005电源缺相维修，

F60005 (N, A) 励磁回路缺相

1- 检查缺相监控的响应值 (p50353)。

2- 检查励磁电源。

3- 检查熔断器和进线接触器

F60008 (N, A) 进线电源频率低于“最低进线电源频率” 6RA8087励磁板销售, 6RA8085直流调速器风扇转速低报警, 6RA8075报警F60167维修, 6RA8081主板白屏维修, 6RA7078电源板无输出维修, 6RA8075晶闸管坏维修, 6RA8031直流器维修, 西门子模块6RA8078报故障F60167维修, 6RA8025直流控制器维修, 6RA8018扩容机维修, 6RA8013直流电机放大器维修, 西门子直流调速装置6RA80维修, F60090模块过热报警, F60096温度传感器故障, F60097电源故障, A60098, F60099负载过大, F60104电枢回路故障, F60105励磁电流监控检测出励磁回路异常, F60043EMF太高, 不能进入制动模式, F60050优化过程被内部错误中断, A60080报警: 功率单元温度过高, F60139功率单元温度过高, F60137检测电机过热, F60106短路电压Uk 过高, F60095电源 P24 过载, F60093, F60094电源 P15 过载, F60091, F60092参考电压 N10 超出公差, F60005 F60004 F60006, F60038, F60050, F60051, F60061, F60090, F60091, F60100, F60101, F60104, F60105, F60094, F60095, F60098, F60109, F60203, F60300, F60009 F60030 F60031 F60036 F60042 F60068 F60097 F60092, F60043,6RA70, 直流电机模块F60005故障维修, 变频器电源故障F60004维修, 6RA80电流波动不报故障, F60161,F60062,F60097电源故障, F60092,F60095,F60066,F60031,F60091,F60007,F60068,F60031,F60010,F60030,F60004,F60006, F60038, F60050, F60051, F60061, F60090, F60091, F60100, F60101, F60104, F60105, F60094, F60095, C98043-A7116-L1-7销售, C98043-A7115-L12销售, F60097, 主板销售, C98043-A7105-L4-9销售, C98043-A7100-L3-1销售, A5F00133580-004主板