

耐高温润滑脂厂家销售 耐高温润滑脂厂家 亿轮润滑脂了解详情

产品名称	耐高温润滑脂厂家销售 耐高温润滑脂厂家 亿轮润滑脂了解详情
公司名称	鸡泽县亿轮滑油脂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鸡泽县风正工业区中韩路中段
联系电话	13831071600 13831071600

产品详情

轴承润滑脂发黑的原因是什么？

黑色轴承润滑脂意味着它已被氧化和变质。如果只是表层，可以去除氧化区域，仍然可以照常使用。检查pH值的变化，即将酚酞指示剂滴在少量油脂上，混合均匀，用手指捻一下，耐高温润滑脂厂家生产，如变红，则说明油脂仍呈碱性;若不变色，则说明油脂已变酸性。一般来说，性质润滑脂不能用于昂贵的设备中，以免产生腐蚀，耐高温润滑脂厂家销售，但可以减少标准的使用，用于腐蚀比较粗糙的设备中。

亿轮滑油脂有限公司目前产品有：EP-2极压锂基脂、HP-R高温润滑脂、二硫化钼锂基润滑脂、3#通用锂基脂、重载车辆zhuang用脂、工程机械zhuang用脂、MP-3润滑脂等。亿轮滑油脂有限公司愿与您同发展，共进步，共创美好明天！

如何根据转速选择轴承润滑脂？

转速对润滑脂的轴承寿命影响很大，耐高温润滑脂厂家，试验表明：转速每增加2000转/分，轴承寿命减半。因此，在选择轴承润滑脂时，必须考虑被润滑部位的速度。此外，随着轴承的旋转，润滑脂会不断摩擦发热，达到高值。在轴承的剪切作用下，电机轴承油脂会沉淀润滑脂，在轴承内各部件上形成一层润滑膜后，摩擦热又会降低。轴承润滑脂起到了良好的冷却作用，从而给轴承降温。

亿轮滑油脂有限公司目前产品有：EP-2极压锂基脂、HP-R高温润滑脂、二硫化钼锂基润滑脂、3#通用锂基脂、重载车辆zhuang用脂、工程机械zhuang用脂、MP-3润滑脂等。亿轮滑油脂有限公司愿与您同发展，共进步，共创美好明天！

在电机故障案例中，超过一半的故障是由轴承系统的质量引起的;轻者表现为轴承杂音，严重时轴承散架，这可能会导致电机扫孔或烧毁绕组；在对此类故障电机进行解剖的过程中，至少可以发现以下症状之一：轴承或缺油的干磨状态;油脂变黑并结块;轴承已发生明显的机械或电气腐蚀损坏;出现此类问题的电

机会在故障早期表现为轴承噪音;由于故障的对象很明确，人们很可能会将问题归咎于轴承的质量问题，而自然而然地忽略了润滑脂及其相关因素的影响。

亿轮润滑油脂有限公司目前产品有：EP-2极压锂基脂、HP-R高温润滑脂、二硫化钼锂基润滑脂、3#通用锂基脂、重载车辆zhuang用脂、工程机械zhuang用脂、MP-3润滑脂等。亿轮润滑油脂有限公司愿与您同发展，共进步，共创美好明天！

耐高温润滑脂厂家销售-耐高温润滑脂厂家-亿轮润滑脂了解详情由鸡泽县亿轮润滑油脂有限公司提供。鸡泽县亿轮润滑油脂有限公司为客户提供“ 润滑油,润滑脂,通用锂基脂 ”等业务，公司拥有“ 润滑油,润滑脂,通用锂基脂 ”等品牌，专注于润滑油（脂）等行业。，在鸡泽县风正工业区中韩路中段的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。